

[붙임]

## 2023년 1월 안전점검 결과

□ 부서명 : 감사부

점검일시 : 2023년 1월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태	조종현	이상없음
	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등		이상없음
	○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등		이상없음
	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.		이상없음
	○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부	조종현	이상없음

□ 실효성 있는 안전점검



소화기 점검



콘센트 점검

## [전 부서 공통]

### □ 실효성 있는 안전점검



※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)

	
(전략기획부 사무실_전기안전 점검)	(전략기획부 사무실_소화기 확인)

### □ 대국민 홍보

※ 홈페이지, SNS, 사업추진 등 대국민에게 안전 관련 홍보 관련

(국민 대상 기관 경영전략(안전 환경 중심 경영) 홍보)

	
(겨레누리관 엘리베이터 내 홍보물 부착)	(컨벤션홀(대국민 장소대관) 부근 홍보물 부착)

## 2023년 1월 안전점검 결과

□ 부서명 : 전략기획부

점검일시 : 2023년 1월 25일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태	최수연	이상 無
	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등		이상 無
	○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등		이상 無
	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.		이상 無
	○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부	최수연	없음

## 2023년 1월 안전점검 결과

□ 부서명 : 경영지원부

점검일시 : 2023년 1월 11일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태	이재성 이상옥	이상무
	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등		이상무
	○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등		이상무
(공통)	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.	이재성 최혜영	이상무
	○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부	이재성 이상옥	이상무
관장실	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검	이재성 공상웅	이상무
제1회의실	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검		이상무
사무처장실	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검	이재성 공상웅	이상무
제2회의실	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검		이상무
컨벤션홀	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검	이재성	이상무

## 2023년 1월 안전점검 결과

□ 부서명 : 경영지원부

점검일시 : 2023년 1월 11일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
전산 사무실	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태	이영식 엄수일	이상무
	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등		이상무
	○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등		이상무
	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.	이영식 엄수일	이상무
	○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부	이영식 엄수일	이상무
전산실	○ 전기 안전 여부 점검 - UPS 정상작동 - 전기코드, 콘센트 점검	이영식 엄수일	이상무
	○ 냉난방기 - 현재 및 설정온도 : 섭씨 20도 이하유지 - 냄새나 이상소음 점검		이상무
	○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부	이영식 엄수일	이상무

## □ 안전점검(공통사항)

※ 안전점검의 날 실시 사진



(관장실\_소화기)



(정보화팀\_소화기)



(경영지원부\_콘센트)



(정보화팀\_콘센트)



(경영지원부\_소화기)



(정보화팀\_전열기)



## [전 부서 공통]

### □ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)

	
(고객소통부 사무실_소화기 점검)	(고객소통부 사무실_전기 콘센트 점검)

### □ 대국민 홍보

※ 홈페이지, SNS, 사업추진 등 대국민에게 안전 관련 홍보 관련

(EX. 안전관람캠페인, 교육생 교구재 제작(안전수칙), 전시관 안전수칙 게시 등)

(관련사진)	(관련사진)
(사진 설명)	(사진 설명)

## 2023년 1월 안전점검 결과

□ 고객센터부

점검일시 : 2023년 1월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태	박정욱	이상 무
	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등		이상 무
	○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등		이상 무
	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.	박정욱	이상 무
	○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부	박정욱	이상 무
창고 (홍보문화)	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등	신하윤	이상 없음
	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.	신하윤	이상 없음



## 2023년 1월 안전점검 결과

□ 고객센터(종합안내센터)

점검일시 : 2023년 1월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
안내데스크	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태	박정욱	이상 무
	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등	박정욱	이상 무
	○ 대피 통로, 비상구 확보 여부 및 유지 관리 상태 점검	박정욱	이상 무
	○ 안내 장비 등 안전관리 상태	박정욱	이상 무
	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.	박정욱	이상 무
	○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부	박정욱	이상 무

## 2023년 1월 안전점검 결과

□ 고객센터(고객지원센터)

점검일시 : 2023년 1월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태	조철웅	이상 무
	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등	조철웅	이상 무
	○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등	조철웅	이상 무
(공통)	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.	조철웅	이상 무
	○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부	조철웅	이상 무
안내데스크	○ 대피 통로, 비상구 확보 여부 및 유지 관리 상태 점검	조철웅	이상 무
	○ 전기코드/ 콘센트 이상 및 배선불량 점검	조철웅	이상 무
	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.	조철웅	이상 무
	○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부	조철웅	이상 무
임대시설	○ 임대 시설물의 안전 및 위험요인 점검 ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부	황민용	이상 무
주 차 장	○ 주차장 안전 및 위험요인 점검	황민용	이상 무
편의시설	○ 휴게편의시설(수유실, 어린이 놀이시설 등) 안전 및 위험요인 점검	박정욱	이상 무
캠 핑 장	○ 캠핑객 안전 및 위험요인 점검	손범진	손범진

## 2023년 1월 안전점검 결과

☐ 고객센터통부(어린이 실내놀이터)

점검일시 : 2023년 1월 4일

☐ 점검자 : 고객센터통부 박정욱

구 분	점 검 항 목	양호,불량 (○, x)	비 고 (현장조치 필요 등)
부대시설	○ 울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손	○	
	○ 화장실의 파손 및 청결 상태	○	
	○ 식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결	○	
	○ 놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐	○	
놀이터 공통사항	○ 모든 놀이기구와 시설의 낙후, 휘어짐	○	
	○ 움직임이 많은 구간에 밧줄이나 전선의 늘어짐	○	
	○ 놀이터 안에 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재	○	
	○ 유실 모래의 보충 및 굳은 모래	○	
	○ 바닥재(고무 또는 포설재)의 경화, 손상	○	
	○ 놀이터 배수, 쓰레기 및 입구주차 상태	○	
	○ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임상태	○	
	○ 기구 및 시설의 베어링의 윤활 상태	○	
	○ 기구 및 시설의 도장상태	○	

☐ 고객센터통부(어린이 실내놀이터)

점검일시 : 2023년 1월 4일

☐ 점검자 : 고객센터통부 박정욱

구 분	점 검 항 목	양호불량 (○, ×)	비 고 (현장조치 필요 등)
조합놀이대*	○ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	○	
	○ 미끄럼틀 계단의 파손	○	
	○ 미끄럼틀 활강지점 요철 및 파손	○	
	○ 도착지점의 흙 및 물의 존재	○	
	○ 신체부위가 걸 수 있는 틈새의 존재	○	
	○ 오르는 부위의 손잡이(파이프, 체인 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 엉킴, 벗겨짐)	○	
	○ 오르는 부분 바닥면의 패임, 파손	○	
	○ 기구간 연결플랫폼(건너는 부분) 바닥의 균열 및 파손, 흔들림	○	
	○ 녹슨 부분은 없는가	○	
	○ 금이 간 곳은 없는가	○	
	○ 페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가	○	
	○ 돌출부나 거친면은 없는가	○	
	○ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가	○	
점검결과 적용례	양 호	○ 놀이시설 이용자에게 위해(危害)위험을 발생시킬 요소가 없는 경우	
	현장조치	○ 도착지점 흙 및 물의 존재, 나사의 풀림 등	
	수리필요	○ 보호벽, 난간의 파손, 계단의 파손, 활강지점 요철 및 파손, 부식 및 녹 발생, 손잡이의 파손(갈라짐, 휘어짐, 벗겨짐), 금 및 오르는 부분 바닥면의 패임, 돌출부나 거친 면의 존재	
	안전진단	○ 신체가 걸수 있는 틈새의 존재, 플랫폼의 이상 징후(균열, 파손, 흔들림) 등	

\* 조합놀이대 : 미끄럼틀 및 오르는 기구 등 두가지 이상이 결합된 형태

## 2023년 1월 안전점검 결과

☐ 고객센터(어린이 실외놀이터)

점검일시 : 2023년 1월 4일

☐ 점검자 : 고객센터 박정욱

구 분	점 검 항 목	양호,불량 (○, ×)	비 고 (현장조치 필요 등)
부대시설	○ 울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손	○	
	○ 화장실의 파손 및 청결 상태	○	
	○ 식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결	○	
	○ 놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐	○	
놀이터 공통사항	○ 모든 놀이기구와 시설의 낙후, 휘어짐	○	
	○ 움직임이 많은 구간에 밧줄이나 전선의 늘어짐	○	
	○ 놀이터 안에 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재	○	
	○ 유실 모래의 보충 및 굳은 모래	○	
	○ 바닥재(고무 또는 포설재)의 경화, 손상	○	
	○ 놀이터 배수, 쓰레기 및 입구주차 상태	○	
	○ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임상태	○	
	○ 기구 및 시설의 베어링의 윤활 상태	○	
	○ 기구 및 시설의 도장상태	○	

□ 고객센터부(어린이 실외놀이터)

점검일시 : 2023년 1월 4일

□ 점검자 : 고객센터부 박정욱

구 분	점 검 항 목	양호,불량 (○, ×)	비 고 (현장조치 필요 등)
조합놀이대*	○ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	○	
	○ 미끄럼틀 계단의 파손	○	
	○ 미끄럼틀 활강지점 요철 및 파손	○	
	○ 도착지점의 흙 및 물의 존재	○	
	○ 신체부위가 걸 수 있는 틈새의 존재	○	
	○ 오르는 부위의 손잡이(파이프, 체인 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 영킴, 벗겨짐)	○	
	○ 오르는 부분 바닥면의 패임, 파손	○	
	○ 기구간 연결플랫폼(건너는 부분) 바닥의 균열 및 파손, 흔들림	○	
	○ 녹슨 부분은 없는가	○	
	○ 금이 간 곳은 없는가	○	
	○ 페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가	○	
	○ 돌출부나 거친면은 없는가	○	
	○ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가	○	

\* 조합놀이대 : 미끄럼틀 및 오르는 기구 등 두가지 이상이 결합된 형태



□ 고객센터통부(어린이 실외놀이터)

점검일시 : 2023년 1월 4일



□ 점검자 : 고객센터통부 박정욱







구 분	점 검 항 목	양호,불량 (○, ×)	비 고 (현장조치 필요 등)
미끄럼틀	○ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	○	
	○ 미끄럼틀 계단의 파손	○	
	○ 미끄럼틀 활강지점 요철 및 파손	○	
	○ 도착지점의 흙 및 물의 존재	○	
	○ 신체부위가 걸 수 있는 틈새의 존재	○	
	○ 녹슨 부분은 없는가	○	
	○ 금이 간 곳은 없는가	○	
	○ 페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가	○	
	○ 돌출부나 거친면은 없는가	○	
	○ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가	○	
흔들놀이 기구 (흔들말)	○ 회전상태(베어링 상태)	○	
	○ 손잡이의 파손	○	
	○ 회전판이 정상기준에서의 기울어짐이나 흔들림	○	
	○ 회전축의 강도	○	
	○ 회전축의 움직이는 부분의 노출	○	
	○ 하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성	○	
	○ 신체부위(손, 발, 머리)가 걸 수 있는 틈새	○	
	○ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	○	
	○ 금이 간 곳은 없는가	○	
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	○	
점검결과 적용례	양 호	○ 놀이시설 이용자에게 위해(危害)위험을 발생시킬 요소가 없는 경우	
	현장조치	○ 도착지점 흙 및 물의 존재, 나사의 풀림 등	
	수리필요	○ 보호벽, 난간의 파손, 계단의 파손, 활강지점 요철 및 파손, 부식 및 녹 발생, 손잡이의 파손(갈라짐, 휘어짐, 벗겨짐), 금 및 오르는 부분 바닥면의 패임, 돌출부나 거친 면의 존재	
	안전진단	○ 신체가 걸수 있는 틈새의 존재, 플랫폼의 이상 징후(균열, 파손, 흔들림) 등	

(야영장의 안전위생기준 별표 7 관련 사업자 자체 안전점검 양식)




## 야영장 안전점검 결과

사업자	독립기념관(서명:  )
점검자	손병진(서명:  )
점검일자	2023년 1월 4일

구분	주요 점검 사항	점검 결과 (안전 ○, 요주의 △, 불안전 ×, 해당없음 中 택1)					
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	○					
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	○					
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	○					
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태·토사류, 낙석의 위험은 없는가?	○					
	추락·낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	○					
	구급함, 소화기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	○					
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	○					
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	○					
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	○					
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영·작동 상태는 양호한가?	○					
	각종 주의·금지·위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	○					
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	○					
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전 이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	○					
	야영장내 숯불·담배불 잔불처리는 잘 되어있는가?	○					
	소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	○					
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	○					
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	○					
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	○					
특기 사항	< 현장 점검자 >						
	<table border="1"> <tr> <td>소속</td><td>시설소장</td><td>미화소장</td></tr> <tr> <td>서명</td><td></td><td></td></tr> </table>	소속	시설소장	미화소장	서명		
소속	시설소장	미화소장					
서명							

☐ **실효성 있는 안전점검**



독립기념관

[관람안내](#)
[전시](#)
[교육·행사](#)
[행사](#)
[특별자료](#)
[학술](#)
[소장](#)
[소개](#)
[정보공개](#)

[한국사](#)
[조선사](#)
[한글](#)

정보공개

[정보공개](#)
[정보공개안내](#)
[정보공개법령](#)
[정보자료](#)
[사건정보공개](#)

사건실질개

[공공데이터개방](#)
[사학직가치 실현](#)

[세계](#)
[추방\(인\)의정, 기록](#)
[자유기록물물상 선영](#)

[한국사](#)

[한민족의정](#)
[한민족의정](#)

[한민족의정](#)

[기초정보공개센터](#)

[기초정보공개센터](#)

안전보건방침

[▶ 개인정보](#)
[▶ 개인정보](#)
[▶ 개인정보](#)

독립기념관 안전보건방침

독립기념관은 관공적 직원의 생명보호의 안전을 최우선으로 생각하고 안전한 환경 조성을 위해 구체적인 체계적인 안전보건경영시스템을 구축하여 인체적으로 안전할 수 있도록 최선을 다한다.

이들 활동하기 위하여 아래에 같이 안전보건경영방침을 선언하고, 전 직원들은 최선의 노력을 다한다.

1. 우리 관은 안전한 작업환경 조성으로 발생하는 관공적과 혈액관계 근로자, 임직원에게 건강 보호를 최우선 목표로 삼는다.

2. 우리 관은 작업장의 유해위험요인을 제거하여 안전보건 실현에 지속적으로 다짐하여 모든 활동영역에서 다량되는 안전보건 문제요소에 대한 예방한다.

3. 우리 관은 안전보건 업무수행에 필요한 인력·물적·자원을 제공하고 목표달성을 위한 세부적인 실행계획을 수립하여 이행한다.

4. 우리 관은 안전보건 관련 법규, 규정, 기준 및 그 밖의 요구사항 등을 철저히 준수하여 계속 감행하여 나아간다.

5. 우리 관의 모든 임직원들 자율적인 안전보건활동에 적극참여, 책임과 의무를 다하여 내외부 이해관계자와 협업을 이루고자 한다.

2022. 12. 5.

독립기념관 경영 박시은

공공누리 제4종 공공정보의 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.

우리관 홈페이지 안전보건방침 게시 완료

## 2023년 1월 안전점검 결과

□ 부서명 : 안전환경부

점검일시 : 2023년 1월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태	문진수	이상없음
(공통)	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등		이상없음
	○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등		이상없음
	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.	문진수	이상없음
	○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부	문진수	이상없음
백 련 못	○ 안전관리 상태 점검	문진수	이상없음

## [전 부서 공통]

### ☐ 실효성 있는 안전점검



(사무실\_사무장비 및 비품, 보안 안전관리)



(전시관\_편의시설물 안전상태 점검)

### ☐ 대국민 홍보

※ 해당사항 없음.



## 2023년 1월 안전점검 결과

□ 부서명 : 전시부

점검일시 : 2023년 1월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태	허진희	이상무
	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등		"
	○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등		"
	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.		"
	○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부		"
전시관	○ 전시관 관람객 안전 및 위험요인 점검	주채구	"
	○ 전시 전열장, 제작물의 안전상태 점검		"
	○ 편의시설물 안전상태 점검		"
	○ 체험 비품, 안전관리 상태 점검		"
	○ 화재 등 비상상황 발생시 관람객 대피 동선 점검		"
	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.		"
	○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부		



## [전 부서 공통]

### □ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)

	
(교육부 사무실_소화기 이상 유무 점검)	(교육부 사무실_콘센트 점검)

## 2023년 1월 안전점검 결과

□ 부서명 : 교육부

점검일시 : 2023년 1월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태	김종문	이상없음
	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등		이상없음
	○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등		이상없음
	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.		이상없음
	○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부	김종문	이상없음

## 2023년 1월 안전점검 결과

□ 교육부(맑은누리관)

점검일시 : 2023년 1월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
① 일반사항			
벽	○ 스피커에서 방송이 잘 나온다	박소영	이상없음
	○ 시계, 액자 등이 흔들리지 않게 잘 고정되어 있다.		
천장	○ 천장에 물건(영상기기 등)이 안전하게 고정되어 있다.	박소영	이상없음
	○ 천장에 전등이 깨져있지 않다.		
바닥	○ 실내 바닥의 손상여부 (균열, 손상, 패임)	박소영	이상없음
창문/유리	○ 창문 및 창호의 파손여부		
책.걸상	○ 모서리에 뾰족한 부분이 없다.		
문	○ 출입문은 부서진 곳이 없고, 잘 열린다.		
공통	○ 소화기가 위치한 곳에 있다.	박소영	이상없음
	○ 비상구 유도등이 켜져 있다.		
	○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.		
	○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.		
② 체험학습실 등(장소별 추가 확인사항)			
강 당	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등	박소영	이상없음
강당 사무실	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등	박소영	이상없음
	○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부	박소영	이상없음

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
강의실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	박소영	이상없음
독도교실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	박소영	이상없음
준비실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	박소영	이상없음
분임토의실1	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	박소영	이상없음
분임토의실2	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	박소영	이상없음
분임토의실3	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	박소영	이상없음
소강당	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	박소영	이상없음
창고1	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	박소영	이상없음
창고2	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	박소영	이상없음

## 2023년 1월 안전점검 결과

□ 교육부(독립군체험학교)

점검일시 : 2023년 1월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
① 일반사항			
벽	<ul style="list-style-type: none"> <li>스피커에서 방송이 잘 나온다</li> <li>시계, 액자 등이 흔들리지 않게 잘 고정되어 있다.</li> </ul>	한다혜	이상없음
천장	<ul style="list-style-type: none"> <li>천장에 물건(영상기기 등)이 안전하게 고정되어 있다.</li> <li>천장에 전등이 깨져있지 않다.</li> </ul>	한다혜	이상없음
바닥	<ul style="list-style-type: none"> <li>실내 바닥의 손상여부 (균열, 손상, 패임)</li> </ul>	한다혜	이상없음
창문/유리 책, 걸상 문	<ul style="list-style-type: none"> <li>창문 및 창호의 파손여부</li> <li>모서리에 뒤틀린 부분이 없다.</li> <li>출입문은 부서진 곳이 없고, 잘 열린다.</li> </ul>		
공통	<ul style="list-style-type: none"> <li>소화기가 위치한 곳에 있다.</li> <li>비상구 유도등이 켜져 있다.</li> <li>콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.</li> <li>전선 표피가 벗겨져 있지 않다.</li> </ul>	한다혜	이상없음
② 체험학습실 등(장소별 추가 확인사항)			
사무실	<ul style="list-style-type: none"> <li>전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	한다혜	이상없음
	<ul style="list-style-type: none"> <li>비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부</li> </ul>	한다혜	이상없음
강의실	<ul style="list-style-type: none"> <li>전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	한다혜	이상없음
체험장	<ul style="list-style-type: none"> <li>전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	한다혜	이상없음
야외체험장	<ul style="list-style-type: none"> <li>붕괴 위험, 토사 유출, 유사 시 대피 공간 여부 등</li> <li>기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	한다혜	이상없음

[전 부서 공통]

□ 실효성 있는 안전점검

	
(사무실 앞 복도_비상구 유도등 점검)	(사무실_전기 콘센트 점검)

□ 대국민 홍보

※ 해당사항 없음



## 2023년 1월 안전점검 결과

□ 부서명 : 교류협력부

점검일시 : 2023년 1월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태	정문석	이상 무
	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등		이상 무
	○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등		이상 무
	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.	정문석	이상 무
	○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부	정문석	이상 무

## [전 부서 공통]

### □ 실효성 있는 안전점검



ar포토존 점검



제세동기 점검

### □ 대국민 홍보



승객용ev\_화재예방



사무실 앞\_화재예방

## 2023년 1월 안전점검 결과

□ 부서명 : 호남호국기념관(1층)

점검일시 : 2023년 1월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
안내데스크	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태	이지역	이상없음
	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등		이상없음
	○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등		이상없음
(공통)	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.	이지역	이상없음
	○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부	이지역	이상없음
매점/기념품점	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검	이지역	이상없음
다목적강당 (258.91m²)	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검	이지역	이상없음
파노라마 영상관 (104.98m²)	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검	이지역	이상없음
수유실	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검	이지역	이상없음
기획전시실 (179.76m²)	○ 전시실 관람객 안전 및 위험요인 점검	이지역	이상없음
	○ 전시 진열장, 제작물의 안전상태 점검	이지역	이상없음
	○ 편의시설물 안전상태 점검	이지역	이상없음
	○ 체험 비품, 안전관리 상태 점검	이지역	이상없음
	○ 화재 등 비상상황 발생시 관람객 대피 동선 점검	이지역	이상없음
	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.	이지역	이상없음

□ 부서명 : 호남호국기념관(2층)

점검일시 : 2023년 1월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
전시관	○ 전시관 관람객 안전 및 위험요인 점검	오지영	이상없음
	○ 전시 진열장, 제작물의 안전상태 점검	오지영	이상없음
	○ 편의시설물 안전상태 점검	오지영	이상없음
	○ 체험 비품, 안전관리 상태 점검	오지영	이상없음
	○ 화재 등 비상상황 발생시 관람객 대피 동선 점검	오지영	이상없음
	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.	오지영	이상없음

□ 부서명 : 호남호국기념관(3층)

점검일시 : 2023년 1월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실 (관장실/사 무국장실/ 중회의실/ 자료실/문 서고 등) (304.9m²)	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태	01214	0이상없음
	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등		0이상없음
	○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등		0이상없음
(공통)	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.	01214	0이상없음
	○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부	01214	0이상없음
VR관&북 카페 (331.64m²)	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검	01214	0이상없음
세미나실 (152.32m²)	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검	01214	0이상없음
직원휴게실 (21.56m²)	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검	01214	0이상없음
전망카페 (86.29m²)	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 등 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등	01214	0이상없음
창고 (홍보물)	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등	01214	0이상없음



□ 부서명 : 호남호국기념관(3층)

점검일시 : 2023년 1월 4일

□ 점검자 : 호남호국기념관 이지우

구 분	점 검 내 용		양호,불량 (○, ×)	결 과 (현장조치 필요 등)
주차장	○ 주차장 안전 및 위험요인 점검		○	
조경시설	○ 파고라, 등의자, 목재데크 안전 및 위험요인 점검		○	
	○ 수목, 잔디, 포장(화강블럭) 주변 안전 및 위험요인 점검		○	
기타 부속시설	○ 국기 게양대(50M) 안전 및 위험요인 점검		○	
	○ 유엔참전국 국기게양대(24개) 주변 안전 및 위험요인 점검		○	
점검결과 적용례	양호	○ 야외시설 이용자에게 위해(危害)·위험을 발생시킬 요소가 없는 경우		
	현장조치	○ 현장조치가 필요한 경우 관련내용을 기술		
	수리필요	○ 파손 등 으로 수리가 필요한 경우 관련시설에 대한 내용을 기술		
	안전진단	○ 시설의 이상징후(균열, 파손, 흔들림) 등 발견시 관련시설에 대한 내용을 기술		



## [전 부서 공통]

### □ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)



학술연구부 사무실 소화기 점검



학술연구부 사무실 전기 콘센트 점검


### □ 대국민 홍보

※ 홈페이지, SNS, 사업추진 등 대국민에게 안전 관련 홍보 관련

(EX. 안전관람캠페인, 교육생 교구재 제작(안전수칙), 전시관 안전수칙 게시 등)



월례연구발표회 참가자 대상 안전 홍보



월례연구발표회 참가자 대상 안전 홍보

## 2023년 1월 안전점검 결과

□ 부서명 : 학술연구부

점검일시 : 2023년 1월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태	구병준	이상없음
	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등		이상없음
	○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등		이상없음
	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.		이상없음
	○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부	구병준	이상없음

## [전 부서 공통]

### □ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)



(도서관\_모바일락 작동 점검)



(사무실\_소화기 점검)

## 2023년 1월 안전점검 결과

□ 부서명 : 자료부

점검일시 : 2023년 1월 12일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태	김국현	이 상 무
	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등		"
	○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등		"
(공통)	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.	김국현	"
	○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부	김국현	"
사진실	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등	김국현	이 상 무
도서실	○ 모바일 작동 점검 ○ 모바일 구조물 점검 ○ 잠금장치 작동 및 잠금 상태 점검 ○ 비상 및 점검통로 내 장애물 비치여부 점검 ○ 향온향습 점검	김국현	이 상 무
수장고	○ 모바일 작동 점검 ○ 모바일 구조물 점검 ○ 잠금장치 작동 및 잠금 상태 점검 ○ 비상 및 점검통로 내 장애물 비치여부 점검 ○ 향온향습 점검	김국현	이 상 무

## [전 부서 공통]

### ☐ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)



### ☐ 대국민 홍보

※ 홈페이지, SNS, 사업추진 등 대국민에게 안전 관련 홍보 관련

(EX. 안전관람캠페인, 교육생 교구재 제작(안전수칙), 전시관 안전수칙 게시 등)

(관련사진)	(관련사진)
(사진 설명)	(사진 설명)

## 2023년 1월 안전점검 결과

□ 부서명 : 독립운동가 자료발굴TF팀

점검일시 : 2023년 1월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태	김철영	이상없음
	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등		이상없음
	○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등		이상없음
	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.		이상없음
	○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부	김철영	이상없음