

[붙임]

2022년 11월 안전점검 결과

□ 부서명 : 감사부

점검일시 : 2022년 11월 4일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|-----|---|-----|------|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 조종현 | 이상없음 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | 이상없음 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | 이상없음 |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | | 이상없음 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 조종현 | 이상없음 |

□ 실효성 있는 안전점검

| | |
|---|--|
|  |  |
| 소화기 점검 | 전선표피 점검 |

2022년 11월 안전점검 결과

□ 부서명 : 혁신평가부



점검일시 : 2022년 11월 4일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|-----|---|-----|-----|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 김우성 | 이상임 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | 이상임 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | 이상임 |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | | 이상임 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 김우성 | 이상임 |

[전 부서 공통]

☐ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)

| | |
|---|--|
|  |  |
| 탕비실 콘센트 점검(불량) | 싱크대 옆 전기콘센트 안전캡 점검 |

☐ 대국민 홍보

※ 홈페이지, SNS, 사업추진 등 대국민에게 안전 관련 홍보 관련

(EX. 안전관람캠페인, 교육생 교구재 제작(안전수칙), 전시관 안전수칙 게시 등)

| | |
|---------|---------|
| (관련사진) | (관련사진) |
| (사진 설명) | (사진 설명) |

[전 부서 공통]

□ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)



(전략기획부 사무실_전기안전 점검)

(전략기획부 사무실_소화기 확인)

2022년 11월 안전점검 결과

□ 부서명 : 전략기획부

점검일시 : 2022년 11월 4일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|-----|--|-----|------|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 왕대현 | 이상없음 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 | | 이상없음 |
| | - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | 이상없음 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | 이상없음 |
| 사무실 | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. | 왕대현 | 이상없음 |
| | ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. | | 이상없음 |
| | ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. | | 이상없음 |
| | ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | | |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 왕대현 | 이상없음 |

2022년 11월 안전점검 결과

□ 부서명 : 경영지원부

점검일시 : 2022년 11월 4일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|-------|---|-----|-----|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 최혜영 | 이상무 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | 이상무 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | 이상무 |
| (공통) | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | 최혜영 | 이상무 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 최혜영 | 이상무 |
| 관장실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 | 최혜영 | 이상무 |
| 제1회의실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 | | 이상무 |
| 사무처장실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 | 최혜영 | 이상무 |
| 제2회의실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 | | 이상무 |
| 컨벤션홀 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 | 최혜영 | 이상무 |

[전 부서 공통]

□ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)



사무실 소화기 점검



사무실 전기안전 점검

2022년 11월 안전점검 결과

□ 부서명 : 안전환경부

점검일시 : 2022년 11월 07일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|-------|---|-----|------|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 황병규 | 이상없음 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | 이상없음 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | 이상없음 |
| (공통) | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | 황병규 | 이상없음 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 황병규 | 이상없음 |
| 백 련 못 | ○ 안전관리 상태 점검 | 황병규 | 이상없음 |

[전 부서 공통]

□ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)



안전환경부 소화기외관 육안점검



바닥 시스템박스(전기) 상태 육안점검

□ 대국민 홍보

※ 홈페이지, SNS, 사업추진 등 대국민에게 안전 관련 홍보 관련

(EX. 안전관람캠페인, 교육생 교구재 제작(안전수칙), 전시관 안전수칙 게시 등)

안전보건경영시스템 심사결과서
<KOSHA-MS>
 (2022. 10. 28. 사후심사. 적합)

사업장명 : 백련기술연구원

○ 고객님께서 "백련기술연구원"에 대해 안전보건관리를 경영과 최우선을 다하셨습니다.

○ 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 심사결과에 대하여 미리가 있을 경우 10월 이내에 대진세영공작본부 안전보건체계지침에 미리를 제기할 수 있습니다.

○ 업무와 관련하여 안전행태, 감찰, 공통수수, 부정행위 등 비위사항을 확인하신 경우 공단 감사실(☎ 052-7090-809, 또는 신고센터(☎ 052-2458-114, 인터넷 : www.kosha.or.kr → 민원-신고센터)로 신고하여 주시기 바랍니다.

※ 사업수행 과정에서 수집된 개인 정보는 "공단의 고객만족 마인드 제고 및 안전보건서비스 수준 향상"을 위한 목적으로 실시되는 "고객만족도 조사"에 활용될 수 있음을 알려드립니다. 기타 자세한 사항은 공단 홈페이지(www.kosha.or.kr)에서 확인하시기 바랍니다.

산업재해예방
안전보건공단

안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 사후심사 통과(적합)



무재해운동 목표달성

□ 고객홍보부(어린이 실외놀이터)

점검일시 : 2022년 11월 4일

□ 점검자 : 고객홍보부 임찬혁

| 구 분 | 점 검 항 목 | 양호불량 (○, ×) | 비 고 (현장조치 필요 등) |
|---------------------|-----------------------------|---|--------------------|
| 미끄럼틀 | ○ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손 | ○ | |
| | ○ 미끄럼틀 계단의 파손 | ○ | |
| | ○ 미끄럼틀 활강지점 요철 및 파손 | ○ | |
| | ○ 도착지점의 흙 및 물의 존재 | ○ | |
| | ○ 신체부위가 걸 수 있는 틈새의 존재 | ○ | |
| | ○ 녹슨 부분은 없는가 | ○ | |
| | ○ 금이 간 곳은 없는가 | ○ | |
| | ○ 페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가 | ○ | |
| | ○ 돌출부나 거친면은 없는가 | ○ | |
| | ○ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가 | ○ | |
| | | | |
| 흔들놀이 기구 (흔들말) | ○ 회전상태(베어링 상태) | ○ | |
| | ○ 손잡이의 파손 | ○ | |
| | ○ 회전판이 정상기준에서의 기울어짐이나 흔들림 | ○ | |
| | ○ 회전축의 강도 | ○ | |
| | ○ 회전축의 움직이는 부분의 노출 | ○ | |
| | ○ 하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성 | ○ | |
| | ○ 신체부위(손, 발, 머리)가 걸 수 있는 틈새 | ○ | |
| | ○ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식 | ○ | |
| | ○ 금이 간 곳은 없는가 | ○ | |
| | ○ 페인트 칠이 벗겨짐 | ○ | |
| | ○ 돌출부나 거칠음 | ○ | |
| | ○ 볼트나 너트 등의 나사풀림 | ○ | |
| 점검결과 적용례 | 양 호 | ○ 놀이시설 이용자에게 위해(危害)위험을 발생시킬 요소가 없는 경우 | |
| | 현장조치 | ○ 도착지점 흙 및 물의 존재, 나사의 풀림 등 | |
| | 수리필요 | ○ 보호벽, 난간의 파손, 계단의 파손, 활강지점 요철 및 파손, 부식 및 녹 발생, 손잡이의 파손(갈라짐, 휘어짐, 벗겨짐), 금 및 오르는 부분 바닥면의 패임, 돌출부나 거친 면의 존재 | |
| | 안전진단 | ○ 신체가 걸수 있는 틈새의 존재, 플랫폼의 이상 징후(균열, 파손, 흔들림) 등 | |

2022년 11월 안전점검 결과

□ 고객홍보부

점검일시 : 2022년 11월 4일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|--------------|---|-----|------|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 이권혁 | 이상무 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | 이상무 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | 이상무 |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | 이권혁 | 이상무 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 이권혁 | 이상무 |
| 창고 (홍보문화) | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 신하윤 | 이상없음 |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | 신하윤 | 이상없음 |

2022년 11월 안전점검 결과

☐ 고객홍보부(종합안내센터)

점검일시 : 2022년 11월 4일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|-------|---|-----|-----|
| 안내데스크 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 이현영 | 이상무 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | 이현영 | 이상무 |
| | ○ 대피 통로, 비상구 확보 여부 및 유지 관리 상태 점검 | 이현영 | 이상무 |
| | ○ 안내 장비 등 안전관리 상태 | 이현영 | 이상무 |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | 이현영 | 이상무 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 이현영 | 이상무 |

2022년 11월 안전점검 결과

□ 고객홍보부(고객지원센터)

점검일시 : 2022년 11월 4일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|-------|---|-----|-----|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 조형웅 | 이상무 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | 조철웅 | 이상무 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 조철웅 | 이상무 |
| (공통) | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | 조철웅 | 이상무 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 조형웅 | 이상무 |
| 안내데스크 | ○ 대피 통로, 비상구 확보 여부 및 유지 관리 상태 점검 | 조철웅 | 이상무 |
| | ○ 전기코드/ 콘센트 이상 및 배선불량 점검 | 조철웅 | 이상무 |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | 조철웅 | 이상무 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 조철웅 | 이상무 |
| 임대시설 | ○ 임대 시설물의 안전 및 위험요인 점검 ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 강인호 | 이상무 |
| 주차장 | ○ 주차장 안전 및 위험요인 점검 | 강인호 | 이상무 |
| 편의시설 | ○ 휴게편의시설(수유실, 어린이 놀이시설 등) 안전 및 위험요인 점검 | 임권혁 | 이상무 |
| 캠핑장 | ○ 캠핑객 안전 및 위험요인 점검 | 손병진 | 이상무 |

2022년 11월 안전점검 결과

☐ 고객홍보부(어린이 실내놀이터)

점검일시 : 2022년 11월 4일

☐ 점검자 : 고객홍보부 임찬혁

| 구 분 | 점 검 항 목 | 양호불량 (○, ×) | 비 고 (현장조치 필요 등) |
|-------------|--|----------------|--------------------|
| 부대시설 | ○ 울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손 | ○ | |
| | ○ 화장실의 파손 및 청결 상태 | ○ | |
| | ○ 식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결 | ○ | |
| | ○ 놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐 | ○ | |
| 놀이터 공통사항 | ○ 모든 놀이기구와 시설의 낙후, 휘어짐 | ○ | |
| | ○ 움직임이 많은 구간에 밧줄이나 전선의 늘어짐 | ○ | |
| | ○ 놀이터 안에 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재 | ○ | |
| | ○ 유실 모래의 보충 및 굳은 모래 | ○ | |
| | ○ 바닥재(고무 또는 포설재)의 경화, 손상 | ○ | |
| | ○ 놀이터 배수, 쓰레기 및 입구주차 상태 | ○ | |
| | ○ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임상태 | ○ | |
| | ○ 기구 및 시설의 베어링의 윤활 상태 | ○ | |
| | ○ 기구 및 시설의 도장상태 | ○ | |

☐ 고객홍보부(어린이 실내놀이터)

점검일시 : 2022년 11월 4일

☐ 점검자 : 고객홍보부 임찬혁

| 구 분 | 점 검 항 목 | 양호불량 (○, ×) | 비 고 (현장조치 필요 등) |
|-------------|---|---|--------------------|
| 조합놀이대* | ○ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손 | ○ | |
| | ○ 미끄럼틀 계단의 파손 | ○ | |
| | ○ 미끄럼틀 활강지점 요철 및 파손 | ○ | |
| | ○ 도착지점의 흙 및 물의 존재 | ○ | |
| | ○ 신체부위가 걸 수 있는 틈새의 존재 | ○ | |
| | ○ 오르는 부위의 손잡이(파이트, 체인 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 영킴, 벗겨짐) | ○ | |
| | ○ 오르는 부분 바닥면의 패임, 파손 | ○ | |
| | ○ 기구간 연결플랫폼(건너는 부분) 바닥의 균열 및 파손, 흔들림 | ○ | |
| | ○ 녹슨 부분은 없는가 | ○ | |
| | ○ 금이 간 곳은 없는가 | ○ | |
| | ○ 페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가 | ○ | |
| | ○ 돌출부나 거친면은 없는가 | ○ | |
| | ○ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가 | ○ | |
| 점검결과 적용례 | 양 호 | ○ 놀이시설 이용자에게 위해(危害)위험을 발생시킬 요소가 없는 경우 | |
| | 현장조치 | ○ 도착지점 흙 및 물의 존재, 나사의 풀림 등 | |
| | 수리필요 | ○ 보호벽, 난간의 파손, 계단의 파손, 활강지점 요철 및 파손, 부식 및 녹 발생, 손잡이의 파손(갈라짐, 휘어짐, 벗겨짐), 금 및 오르는 부분 바닥면의 패임, 돌출부나 거친 면의 존재 | |
| | 안전진단 | ○ 신체가 걸수 있는 틈새의 존재, 플랫폼의 이상 징후(균열, 파손, 흔들림) 등 | |

* 조합놀이대 : 미끄럼틀 및 오르는 기구 등 두가지 이상이 결합된 형태

2022년 11월 안전점검 결과

☐ 고객홍보부(어린이 실외놀이터)

점검일시 : 2022년 11월 4일

☐ 점검자 : 고객홍보부 임찬혁

| 구 분 | 점 검 항 목 | 양호불량 (○, ×) | 비 고 (현장조치 필요 등) |
|-------------|--|----------------|--------------------|
| 부대시설 | ○ 울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손 | ○ | |
| | ○ 화장실의 파손 및 청결 상태 | ○ | |
| | ○ 식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결 | ○ | |
| | ○ 놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐 | ○ | |
| 놀이터 공통사항 | ○ 모든 놀이기구와 시설의 낙후, 휘어짐 | ○ | |
| | ○ 움직임이 많은 구간에 밧줄이나 전선의 늘어짐 | ○ | |
| | ○ 놀이터 안에 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재 | ○ | |
| | ○ 유실 모래의 보충 및 굳은 모래 | ○ | |
| | ○ 바닥재(고무 또는 포설재)의 경화, 손상 | ○ | |
| | ○ 놀이터 배수, 쓰레기 및 입구주차 상태 | ○ | |
| | ○ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임상태 | ○ | |
| | ○ 기구 및 시설의 베어링의 윤활 상태 | ○ | |
| | ○ 기구 및 시설의 도장상태 | ○ | |

☐ 고객홍보부(어린이 실외놀이터)

점검일시 : 2022년 11월 4일

☐ 점검자 : 고객홍보부 임찬혁

| 구 분 | 점 검 항 목 | 양호,불량 (○, ×) | 비 고 (현장조치 필요 등) |
|--------|---|-----------------|--------------------|
| 조합놀이대* | ○ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손 | ○ | |
| | ○ 미끄럼틀 계단의 파손 | ○ | |
| | ○ 미끄럼틀 활강지점 요철 및 파손 | ○ | |
| | ○ 도착지점의 흙 및 물의 존재 | ○ | |
| | ○ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재 | ○ | |
| | ○ 오르는 부위의 손잡이(파이프, 체인 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 엉킴, 벗겨짐) | ○ | |
| | ○ 오르는 부분 바닥면의 패임, 파손 | ○ | |
| | ○ 기구간 연결플랫폼(건너는 부분) 바닥의 균열 및 파손, 흔들림 | ○ | |
| | ○ 녹슨 부분은 없는가 | ○ | |
| | ○ 금이 간 곳은 없는가 | ○ | |
| | ○ 페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가 | ○ | |
| | ○ 돌출부나 거친면은 없는가 | ○ | |
| | ○ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가 | ○ | |

* 조합놀이대 : 미끄럼틀 및 오르는 기구 등 두가지 이상이 결합된 형태

(야영장의 안전위생기준 별표 7 관련 사업자 자체 안전점검 양식)



야영장 안전점검 결과

| | |
|------|--------------|
| 사업자 | 독립기념관(서울특별시) |
| 점검자 | 손범진(서울특별시) |
| 점검일자 | 2022년 11월 7일 |

| 구분 | 주요 점검 사항 | 점검 결과 (안전 ○, 오주의 △, 불안전 ×, 해당없음 中 택1) | | | | | | | |
|----------------|---|--|------|------|------|----|-------|-----|-----|
| 안전 관리 | 진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가? | ○ | | | | | | | |
| | 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가? | ○ | | | | | | | |
| | 침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가? | ○ | | | | | | | |
| | 옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태·토사류, 낙석의 위험은 없는가? | ○ | | | | | | | |
| | 추락·낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가? | ○ | | | | | | | |
| | 구급함, 소화기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가? | ○ | | | | | | | |
| | 전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가? | ○ | | | | | | | |
| | 문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가? | ○ | | | | | | | |
| | 배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음처리 등 가스시설 상태는 안전한가? | ○ | | | | | | | |
| | 야영장 야간 조명 및 CCTV 운영·작동 상태는 양호한가? | ○ | | | | | | | |
| | 각종 주의·금지·위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가? | ○ | | | | | | | |
| | 관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가? | ○ | | | | | | | |
| | 야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전 이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가? | ○ | | | | | | | |
| | 야영장내 숯불·담배불 잔물처리는 잘 되어있는가? | ○ | | | | | | | |
| | 소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가? | ○ | | | | | | | |
| 환경 위생 관리 | 화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가? | ○ | | | | | | | |
| | 식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가? | ○ | | | | | | | |
| | 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가? | ○ | | | | | | | |
| 특기 사항 | < 현장 점검자 > | | | | | | | | |
| | <table> <tr> <td>소속</td> <td>경비소장</td> <td>시설소장</td> <td>미화소장</td> </tr> <tr> <td>서명</td> <td>이 선 만</td> <td>김영진</td> <td>김영진</td> </tr> </table> | 소속 | 경비소장 | 시설소장 | 미화소장 | 서명 | 이 선 만 | 김영진 | 김영진 |
| 소속 | 경비소장 | 시설소장 | 미화소장 | | | | | | |
| 서명 | 이 선 만 | 김영진 | 김영진 | | | | | | |

2022년 11월 안전점검 결과

□ 부서명 : 전시부

점검일시 : 2022년 11월 4일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|-----|---|-----|-----|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 허진희 | 이상무 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | " |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | " |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | | " |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | | " |
| | | | |
| 전시관 | ○ 전시관 관람객 안전 및 위험요인 점검 | 주채구 | 이상무 |
| | ○ 전시 진열장, 제작물의 안전상태 점검 | | " |
| | ○ 편의시설물 안전상태 점검 | | " |
| | ○ 체험 비품, 안전관리 상태 점검 | | " |
| | ○ 화재 등 비상상황 발생시 관람객 대피 동선 점검 | | " |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | | " |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | | " |
| | | | |

[전시부]

☐ 실효성 있는 안전점검



(사무실_비인가 개인용 냉·난방기구
사용여부 점검)



(전시관_전시관람객 안전 및 위험요인 점검)

☐ 대국민 홍보

- 해당사항 없음

2022년 11월 안전점검 결과

□ 부서명 : 교육부

점검일시 : 2022년 11월 1일




| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|-----|--|-----|------|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 김종문 | 이상임무 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | 이상임무 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | 이상임무 |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | | 이상임무 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 김종문 | 이상임무 |

2022년 11월 안전점검 결과

☐ 교육부(맑은누리관)

점검일시 : 2022년 11월 1일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|------------------------|---|-----|-----|
| ① 일반사항 | | | |
| 벽 | <ul style="list-style-type: none"> 스피커에서 방송이 잘 나온다 시계, 액자 등이 흔들리지 않게 잘 고정되어 있다. | 박소영 | 이성민 |
| 천장 | <ul style="list-style-type: none"> 천장에 물건(영상기기 등)이 안전하게 고정되어 있다. 천장에 전등이 깨져있지 않다. | 박소영 | 이성민 |
| 바닥 | <ul style="list-style-type: none"> 실내 바닥의 손상여부 (균열, 손상, 패임) | 박소영 | 이성민 |
| 창문/유리 | <ul style="list-style-type: none"> 창문 및 창호의 파손여부 | | |
| 책, 걸상 문 | <ul style="list-style-type: none"> 모서리에 뺏죽한 부분이 없다. 출입문은 부서진 곳이 없고, 잘 열린다. | | |
| 공통 | <ul style="list-style-type: none"> 소화기가 위치한 곳에 있다. 비상구 유도등이 켜져 있다. 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | 박소영 | 이성민 |
| ② 체험학습실 등(장소별 추가 확인사항) | | | |
| 강 당 | <ul style="list-style-type: none"> 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 박소영 | 이성민 |
| 강당 사무실 | <ul style="list-style-type: none"> 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 박소영 | 이성민 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 박소영 | 이성민 |

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|--------|--|-----|---|
| 강의실 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 박소영 |  |
| 독도교실 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 박소영 |  |
| 준비실 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 박소영 |  |
| 분임토의실1 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 박소영 |  |
| 분임토의실2 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 박소영 |  |
| 분임토의실3 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 박소영 |  |
| 소강당 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 박소영 |  |
| 창고1 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 박소영 |  |
| 창고2 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 박소영 |  |

2022년 11월 안전점검 결과

☐ 교육부(독립군체험학교)

점검일시 : 2022년 11월 1일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|------------------------|---|-----|------|
| ① 일반사항 | | | |
| 벽 | <ul style="list-style-type: none"> 스피커에서 방송이 잘 나온다 시계, 액자 등이 흔들리지 않게 잘 고정되어 있다. | 김윤기 | 이상없음 |
| 천장 | <ul style="list-style-type: none"> 천장에 물건(영상기기 등)이 안전하게 고정되어 있다. 천장에 전등이 깨져있지 않다. | 김윤기 | 이상없음 |
| 바닥 | <ul style="list-style-type: none"> 실내 바닥의 손상여부 (균열, 손상, 패임) | 김윤기 | 이상없음 |
| 창문/유리 | <ul style="list-style-type: none"> 창문 및 창호의 파손여부 | | |
| 책.결상문 | <ul style="list-style-type: none"> 모서리에 뾰족한 부분이 없다. 출입문은 부서진 곳이 없고, 잘 열린다. | | |
| 공통 | <ul style="list-style-type: none"> 소화기가 위치한 곳에 있다. 비상구 유도등이 켜져 있다. 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | 김윤기 | 이상없음 |
| ② 체험학습실 등(장소별 추가 확인사항) | | | |
| 사무실 | <ul style="list-style-type: none"> 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 김윤기 | 이상없음 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 김윤기 | 이상없음 |
| 강의실 | <ul style="list-style-type: none"> 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 김윤기 | 이상없음 |
| 체험장 | <ul style="list-style-type: none"> 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 김윤기 | 이상없음 |
| 야외체험장 | <ul style="list-style-type: none"> 붕괴 위험, 토사 유출, 유사 시 대피 공간 여부 등 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 김윤기 | 이상없음 |

[전 부서 공통]

□ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)



(교육부 사무실_낙하물 점검)



(교육부 사무실_출입문 점검)

2022년 11월 안전점검 결과

□ 부서명 : 교류협력부



점검일시 : 2022년 11월 4일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|---------------|--|-----|-----|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 이현주 | 이상무 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 들어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | 이상무 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | 이상무 |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | 이현주 | 이상무 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 이현주 | 이상무 |
| 콘텐츠팀 (전산실) | ○ 전기 안전 여부 점검 - UPS 정상작동 - 전기코드, 콘센트 점검 | 이영식 | 이상무 |
| | ○ 냉난방기 - 현재 및 설정온도 : 섭씨 20도 이하유지 - 냄새나 이상소음 점검 | | 이상무 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 이영식 | 이상무 |

[붙임]

☐ **실효성 있는 안전점검**

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)

| | |
|--|---|
|  |  |
| (사무실_교구재 정리상태 확인) | (콘텐츠실_UPS점검) |

☐ **대국민 홍보**

※ 해당사항 없음

2022년 11월 안전점검 결과

[전 부서 공통]

□ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)



□ 부서명 : 자료부

점검일시 : 2022년 11월 4일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|------|--|-----|-----|
| 사무실 | <ul style="list-style-type: none"> 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 전기안전점검, 전선, 전열기구, 콘센트 등 육안점검 <ul style="list-style-type: none"> - 문아열쇠 연결상태, 배선 등 안전상태 등 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 김영재 | 이승민 |
| (금동) | <ul style="list-style-type: none"> 소화기가 위치한 곳에 있다. 비상구 유도등이 켜져 있다. 콘센트에 불필요한 코드가 꽂여있지 않고, 멀티탭에 면지가 꽂여있지 않다. 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. 비인가 개인용 냉난방기구 사용여부 | 김영재 | 이승민 |
| 사전실 | <ul style="list-style-type: none"> 전기안전(전동, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 김영재 | 이승민 |
| 도서실 | <ul style="list-style-type: none"> 모빌렉 작동 점검 모빌렉 구조물 점검 접근장치 작동 및 정금 상태 점검 비상 및 점검통로 내 장애물 비치여부 점검 항온항습 점검 | 김영재 | 이승민 |
| 수상고 | <ul style="list-style-type: none"> 모빌렉 작동 점검 모빌렉 구조물 점검 접근장치 작동 및 정금 상태 점검 비상 및 점검통로 내 장애물 비치여부 점검 항온항습 점검 | 김영재 | 이승민 |

2022년 11월 안전점검 결과

□ 부서명 : 학술사업부

점검일시 : 2022년 11월 4일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|-----|--|-----|------|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 박성섭 | 이상없음 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | 이상없음 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | 이상없음 |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | | 이상없음 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 박성섭 | 이상없음 |

[전 부서 공통]

☐ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>학술사업부 사무실_소화기 점검</p> | <p>학술사업부 사무실_전기 배선 점검</p> |

☐ 대국민 홍보

※ 홈페이지, SNS, 사업추진 등 대국민에게 안전 관련 홍보 관련

(EX. 안전관람캠페인, 교육생 교구재 제작(안전수칙), 전시관 안전수칙 게시 등)

| | |
|----------------|----------------|
| <p>(관련사진)</p> | <p>(관련사진)</p> |
| <p>(사진 설명)</p> | <p>(사진 설명)</p> |

2022년 11월 안전점검 결과

□ 부서명 : 학술연구부

점검일시 : 2022년 11월 4일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|-----|--|-----|------|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 박정욱 | 이상 무 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | 이상 무 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | 이상 무 |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | | 이상 무 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 박정욱 | 이상 무 |


[전 부서 공통]

☐ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)



(학술연구부 사무실_소화기 점검)



(학술연구부 사무실_사무장비 및 비품 정비)

☐ 대국민 홍보

※ 홈페이지, SNS, 사업추진 등 대국민에게 안전 관련 홍보 관련

(EX. 안전관람캠페인, 교육생 교구재 제작(안전수칙), 전시관 안전수칙 게시 등)

| | |
|---------|---------|
| (관련사진) | (관련사진) |
| (사진 설명) | (사진 설명) |

2022년 11월 안전점검 결과

□ 부서명 : 독립운동가 자료발굴TF팀

점검일시 : 2022년 11월 4일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|-----|---|-----|------|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 김철영 | 이상없음 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | 이상없음 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | 이상없음 |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | | 이상없음 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 김철영 | 이상없음 |

[전 부서 공통]

☐ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)



(겨레의 집 4층_소화기 점검)



(겨레의 집 4층_콘센트 점검)

☐ 대국민 홍보

※ 홈페이지, SNS, 사업추진 등 대국민에게 안전 관련 홍보 관련

(EX. 안전관람캠페인, 교육생 교구재 제작(안전수칙), 전시관 안전수칙 게시 등)

| | |
|---------|---------|
| (관련사진) | (관련사진) |
| (사진 설명) | (사진 설명) |

2022년 11월 안전점검 결과

□ 부서명 : 호남호국기념관(1층)

점검일시 : 2022년 11월 4일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|---------------------|---|-----|------|
| 안내데스크 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 이지우 | 이상없음 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | 이상없음 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | 이상없음 |
| (공통) | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | 이지우 | 이상없음 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 이지우 | 이상없음 |
| 매점/기념품점 | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 | 이지우 | 이상없음 |
| 다목적강당 (258.91m²) | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 | 이지우 | 이상없음 |
| 파노라마 영상관 (104.98m²) | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 | 이지우 | 이상없음 |
| 수유실 | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 | 이지우 | 이상없음 |
| 기획전시실 (179.76m²) | ○ 전시실 관람객 안전 및 위험요인 점검 | 이지우 | 이상없음 |
| | ○ 전시 진열장, 제작물의 안전상태 점검 | 이지우 | 이상없음 |
| | ○ 편의시설물 안전상태 점검 | 이지우 | 이상없음 |
| | ○ 체험 비품, 안전관리 상태 점검 | 이지우 | 이상없음 |
| | ○ 화재 등 비상상황 발생시 관람객 대피 동선 점검 | 이지우 | 이상없음 |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | 이지우 | 이상없음 |

□ 부서명 : 호남호국기념관(2층)

점검일시 : 2022년 11월 4일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|-----|---|-----|------|
| 전시관 | ○ 전시관 관람객 안전 및 위험요인 점검 | 이지우 | 이상없음 |
| | ○ 전시 진열장, 제작물의 안전상태 점검 | 이지우 | 이상없음 |
| | ○ 편의시설물 안전상태 점검 | 이지우 | 이상없음 |
| | ○ 체험 비품, 안전관리 상태 점검 | 이지우 | 이상없음 |
| | ○ 화재 등 비상상황 발생시 관람객 대피 동선 점검 | 이지우 | 이상없음 |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | 이지우 | 이상없음 |

□ 부서명 : 호남호국기념관(3층)

점검일시 : 2022년 11월 4일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|---|--|-----|------|
| 사무실 (관장실/사 무국장실/ 중회의실/ 자료실/문 서고 등) (304.9m ²) | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 이지우 | 이상없음 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | 이상없음 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | 이상없음 |
| (공통) | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | 이지우 | 이상없음 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 이지우 | 이상없음 |
| VR관&북 카페 (331.64m ²) | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 | 이지우 | 이상없음 |
| 세미나실 (152.32m ²) | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 | 이지우 | 이상없음 |
| 직원휴게실 (21.56m ²) | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 | 이지우 | 이상없음 |
| 전망카페 (86.29m ²) | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 등 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 이지우 | 이상없음 |
| 창고 (홍보물) | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 이지우 | 이상없음 |

□ 부서명 : 호남호국기념관(3층)

점검일시 : 2022년 11월 4일

□ 점검자 : 호남호국기념관 ○○○

| 구 분 | 점 검 내 용 | 양호,불량 (○, ×) | 결 과 (현장조치 필요 등) |
|-------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| 주차장 | ○ 주차장 안전 및 위험요인 점검 | 6 | |
| 조경시설 | ○ 파고라, 등의자, 목재데크 안전 및 위험 요인 점검 | 0 | |
| | ○ 수목, 잔디, 포장(화강블럭) 주변 안전 및 위험요인 점검 | 0 | |
| 기타 부속시설 | ○ 국기 게양대(50M) 안전 및 위험요인 점검 | 0 | |
| | ○ 유엔참전국 국기게양대(24개) 주변 안전 및 위험요인 점검 | 0 | |
| 점검결과 적용례 | 양호 | ○ 야외시설 이용자에게 위해(危害)·위험을 발생시킬 요소가 없는 경우 | |
| | 현장조치 | ○ 현장조치가 필요한 경우 관련내용을 기술 | |
| | 수리필요 | ○ 파손 등 으로 수리가 필요한 경우 관련시설에 대한 내용을 기술 | |
| | 안전진단 | ○ 시설의 이상징후(균열, 파손, 흔들림) 등 발견시 관련시설에 대한 내용을 기술 | |

[전 부서 공통]

□ 실효성 있는 안전점검



세미나실_소화기 점검



옥상정원_안전 점검

□ 대국민 홍보



고객용 승강기_안전 관람 안내



사무실 앞_안전 관람 안내