

[붙임]

2022년 12월 안전점검 결과

□ 부서명 : 감사부

점검일시 : 2022년 12월 7일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	<ul style="list-style-type: none">○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태	조종현	이상없음
	<ul style="list-style-type: none">○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검<ul style="list-style-type: none">- 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등		이상없음
	<ul style="list-style-type: none">○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등		이상없음
	<ul style="list-style-type: none">○ 소화기가 위치한 곳에 있다.○ 비상구 유도등이 커져 있다.		이상없음
	<ul style="list-style-type: none">○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.		이상없음
	<ul style="list-style-type: none">○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부		이상없음

□ 실효성 있는 안전점검

	소화기 점검		콘센트 점검
---	--------	--	--------

2022년 12월 안전점검 결과

□ 부서명 : 혁신평가부

점검일시 : 2022년 12월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태		이상없음
	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등		이상없음
	○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등	김우성	이상없음
	○ 소화기가 위치한 곳에 있다.		이상없음
	○ 비상구 유도등이 켜져 있다.		이상없음
	○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.		이상없음
	○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.	김우성	이상없음
○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부			

[전 부서 공통]

실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)



대국민 홍보

※ 홈페이지, SNS, 사업추진 등 대국민에게 안전 관련 홍보 관련

(EX. 안전관람캠페인, 교육생 교구재 제작(안전수칙), 전시관 안전수칙 게시 등)

해당없음	해당없음
(사진 설명)	(사진 설명)

[전 부서 공통]

□ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 | 사진 첨부(점검자 나오기 사진 첨부)



□ 부서명 : 전략기획부

점검일시 : 2022년 12월 4일

2022년 12월 안전점검 결과

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	<ul style="list-style-type: none">○ 사무장비 및 비품, 보안 인천관리 상태○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등○ 기타 위험물품 방지, 비품 및 도구의 정리 상태 등	왕대현	이상없음
	<ul style="list-style-type: none">○ 소화기가 위치한 곳에 있다.○ 비상구 유도등이 설치 있다.○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 면지가 쌓여있지 않다.○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.○ 비인가 개인용 생·난방기구 사용여부	왕대현	이상없음

(전략기획부 사무실_전기안전 점검)

(전략기획부 사무실_소화기 확인)

2022년 12월 안전점검 결과

□ 부서명 : 경영지원부

점검일시 : 2022년 12월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 	이상우 최혜영	이상무
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 		이상무
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 		이상무
(공통)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. 	이상우 최혜영	이상무
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 		이상무
관장실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 	이상우 최혜영	이상무
제1회의실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 		이상무
사무처장실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 	이상우 최혜영	이상무
제2회의실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 		이상무
컨벤션홀	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 	이상우 최혜영	이상무

[전 부서 공통]

실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)



사무실 소화기 점검

사무실 전기안전 점검

2022년 12월 안전점검 결과

□ 부서명 : 안전환경부

점검일시 : 2022년 12월 8일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	<ul style="list-style-type: none">○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태	황병규	이상없음
	<ul style="list-style-type: none">○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등		이상없음
	<ul style="list-style-type: none">○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등		이상없음
(공통)	<ul style="list-style-type: none">○ 소화기가 위치한 곳에 있다.○ 비상구 유도등이 켜져 있다.○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.	황병규	이상없음
	<ul style="list-style-type: none">○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부		이상없음
백련못	<ul style="list-style-type: none">○ 안전관리 상태 점검	황병규	이상없음

[전 부서 공통]

□ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)

	
안전환경부 사무실_유도등 점검	안전환경부 사무실_콘센트 점검(접지)

□ 대국민 홍보

※ 홈페이지, SNS, 사업추진 등 대국민에게 안전 관련 홍보 관련

(EX. 안전관람캠페인, 교육생 교구재 제작(안전수칙), 전시관 안전수칙 게시 등)

	
소방안전교육_동남소방서	소방안전교육_동남소방서

2022년 12월 안전점검 결과

□ 고객홍보부

점검일시 : 2022년 12월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 	정찬혁 010-1234-5678	이상무
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 <ul style="list-style-type: none"> - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 		이상무
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 		이상무
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. 		이상무
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 		이상무
창고 (홍보문화)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 <ul style="list-style-type: none"> - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 	신하운 010-1234-5678	이상없음
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. 	신하운 010-1234-5678	이상없음

2022년 12월 안전점검 결과

□ 고객홍보부(종합안내센터)

점검일시 : 2022년 12월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
안내데스크	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 	임관희 ○	이상 무
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 <ul style="list-style-type: none"> - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 	임관희 ○	이상 무
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대피 통로, 비상구 확보 여부 및 유지 관리 상태 점검 	임관희 ○	이상 무
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안내 장비 등 안전관리 상태 	임관희 ○	이상 무
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. 	임관희 ○	이상 무
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 	임관희 ○	이상 무

2022년 12월 안전점검 결과

□ 고객홍보부(고객지원센터)

점검일시 : 2022년 12월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 	조철웅	이상무
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 	조철웅	이상무
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 	조철웅	이상무
(공통)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. 	조철웅	이상무
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 	조철웅	이상무
안내데스크	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대피 통로, 비상구 확보 여부 및 유지 관리 상태 점검 	조철웅	이상무
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기코드/ 콘센트 이상 및 배선불량 점검 	조철웅	이상무
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. 	조철웅	이상무
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 	조철웅	이상무
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 임대 시설물의 안전 및 위험요인 점검 ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 	임대/민족	.) 123
주 차 장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주차장 안전 및 위험요인 점검 	차민(민족)	.) 125
편의시설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴게편의시설(수유실, 어린이 놀이시설 등) 안전 및 위험요인 점검 	임찬희 민족	이상 무
캠핑장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 캠핑객 안전 및 위험요인 점검 	손병진	이상무

2022년 12월 안전점검 결과

고객홍보부(어린이 실내놀이터)

점검일시 : 2022년 12월 4일

점검자 : 고객홍보부 임찬혁

구 분	점 검 항 목	양호,불량 (○, ×)	비 고 (현장조치 필요 등)
부대시설	○ 울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손	○	
	○ 화장실의 파손 및 청결 상태	○	
	○ 식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결	○	
	○ 놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐	○	
놀이터 공통사항	○ 모든 놀이기구와 시설의 낙후, 휘어짐	○	
	○ 움직임이 많은 구간에 밧줄이나 전선의 늘어짐	○	
	○ 놀이터 안에 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재	○	
	○ 유실 모래의 보충 및 굳은 모래	○	
	○ 바닥재(고무 또는 포설재)의 경화, 손상	○	
	○ 놀이터 배수, 쓰레기 및 입구주차 상태	○	
	○ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임상태	○	
	○ 기구 및 시설의 베어링의 윤활 상태	○	
	○ 기구 및 시설의 도장상태	○	

고객홍보부(어린이 실내놀이터)

점검일시 : 2022년 12월 4일

점검자 : 고객홍보부 임찬혁

구 분	점 검 항 목	양호, 불량 (○, ×)	비 고 (현장조치 필요 등)
조합놀이대*	○ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	×	
	○ 미끄럼틀 계단의 파손	×	
	○ 미끄럼틀 활강지점 요철 및 파손	○	
	○ 도착지점의 흙 및 물의 존재	○	
	○ 신체부위가 낀 수 있는 틈새의 존재	○	
	○ 오르는 부위의 손잡이(파이트, 체인, 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 엉킴, 벗겨짐)	○	
	○ 오르는 부분 바닥면의 패임, 파손	○	
	○ 기구간 연결플랫폼(건너는 부분) 바닥의 균열 및 파손, 흔들림	○	
	○ 녹슨 부분은 없는가	○	
	○ 금이 간 곳은 없는가	○	
	○ 페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가	○	
	○ 돌출부나 거친면은 없는가	○	
	○ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가	○	
점검결과 적용례	양 호	○ 놀이시설 이용자에게 위해(危害) 위험을 발생시킬 요소가 없는 경우	
	현장조치	○ 도착지점 흙 및 물의 존재, 나사의 풀림 등	
	수리필요	○ 보호벽, 난간의 파손, 계단의 파손, 활강지점 요철 및 파손, 부식 및 녹 발생, 손잡이의 파손(갈라짐, 휘어짐, 벗겨짐), 금 및 오르는 부분 바닥면의 패임, 돌출부나 거친 면의 존재	
	안전진단	○ 신체가 낀 수 있는 틈새의 존재, 플랫폼의 이상 징후(균열, 파손, 흔들림) 등	

* 조합놀이대 : 미끄럼틀 및 오르는 기구 등 두가지 이상이 결합된 형태

2022년 12월 안전점검 결과

고객홍보부(어린이 실외놀이터)

점검일시 : 2022년 12월 4일

점검자 : 고객홍보부 임찬혁

구 분	점 검 항 목	양호, 불량 (○, ✕)	비 고 (현장조치 필요 등)
부대시설	○ 울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손	○	
	○ 화장실의 파손 및 청결 상태	○	
	○ 식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결	○	
	○ 놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐	✕	
놀이터 공통사항	○ 모든 놀이기구와 시설의 낙후, 휘어짐	○	
	○ 움직임이 많은 구간에 빗줄이나 전선의 늘어짐	○	
	○ 놀이터 안에 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재	✕	
	○ 유실 모래의 보충 및 굳은 모래	○	
	○ 바닥재(고무 또는 포설재)의 경화, 손상	○	
	○ 놀이터 배수, 쓰레기 및 입구주차 상태	○	
	○ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임상태	○	
	○ 기구 및 시설의 베어링의 윤활 상태	✕	
	○ 기구 및 시설의 도장상태	○	

고객홍보부(어린이 실외놀이터)

점검일시 : 2022년 12월 4일

점검자 : 고객홍보부 임찬혁

구 분	점 검 항 목	양호불량 (○, ✗)	비 고 (현장조치 필요 등)
조합놀이대*	○ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	○	
	○ 미끄럼틀 계단의 파손	○	
	○ 미끄럼틀 활강지점 요철 및 파손	○	
	○ 도착지점의 흙 및 물의 존재	○	
	○ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	○	
	○ 오르는 부위의 손잡이(파이트, 체인, 타이어)의 파손(갈라짐, 훑어짐, 엉킴, 벗겨짐)	○	
	○ 오르는 부분 바닥면의 패임, 파손	○	
	○ 기구간 연결플랫폼(건너는 부분) 바닥의 균열 및 파손, 흔들림	○	
	○ 녹슨 부분은 없는가	○	
	○ 금이 간 곳은 없는가	○	
	○ 페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가	○	
	○ 돌출부나 거친면은 없는가	○	
	○ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가	○	

* 조합놀이대 : 미끄럼틀 및 오르는 기구 등 두가지 이상이 결합된 형태

고객홍보부(어린이 실외놀이터)

점검일시 : 2022년 12월 4일

점검자 : 고객홍보부 임찬혁

구 분	점 검 항 목	양호,불량 (○, ×)	비 고 (현장조치 필요 등)
미끄럼틀	○ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	○	
	○ 미끄럼틀 계단의 파손	○	
	○ 미끄럼틀 활강지점 요철 및 파손	○	
	○ 도착지점의 흙 및 물의 존재	○	
	○ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	○	
	○ 녹슨 부분은 없는가	○	
	○ 금이 간 곳은 없는가	○	
	○ 페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가	○	
	○ 돌출부나 거친면은 없는가	○	
	○ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가	○	
흔들놀이 기구 (흔들말)	○ 회전상태(베이링 상태)	○	
	○ 손잡이의 파손	○	
	○ 회전판이 정상기준에서의 기울어짐이나 흔들림	○	
	○ 회전축의 강도	○	
	○ 회전축의 움직이는 부분의 노출	○	
	○ 하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성	○	
	○ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	○	
	○ 금속부분의 녹슬음, 목재부분의 부식	○	
	○ 금이 간 곳은 없는가	○	
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	○	
점검결과 적용례	양 호	○ 놀이시설 이용자에게 위해(危害) 위험을 발생시킬 요소가 없는 경우	
	현장조치	○ 도착지점 흙 및 물의 존재, 나사의 풀림 등	
	수리필요	○ 보호벽, 난간의 파손, 계단의 파손, 활강지점 요철 및 파손, 부식 및 녹 발생, 손잡이의 파손(갈라짐, 휘어짐, 벗겨짐), 금 및 오르는 부분 바닥면의 패임, 돌출부나 거친 면의 존재	
	안전진단	○ 신체가 낄 수 있는 틈새의 존재, 플랫폼의 이상 징후(균열, 파손, 흔들림) 등	

(야영장의 안전위생기준 별표 7 관련 사업자 자체 안전점검 양식)



야영장 안전점검 결과

사업자	독립기념관
점검자	손범진
점검일자	2022년 12월 5일

구분	주요점검사항	점검 결과 (안전 ○, 요주의 △, 불안전 ✕, 해당없음 中 택1)	
		점검자	점검일자
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치율 등 차량이나 사람의 통행 방해율은 없는가?	○	
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	○	
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	○	
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태·토사류, 낙석의 위험은 없는가?	○	
	추락·낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	○	
	구급함, 화성기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	○	
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	○	
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	○	
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	○	
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영·작동 상태는 양호한가?	○	
	각종 주의·금지·위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	○	
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	○	
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전 이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	○	
	야영장내 숯불·담배불 잔불처리는 잘 되어있는가?	○	
환경 위생 관리	소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	○	
	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	○	
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	○	
특기 사항	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	○	
	< 현장 점검자 >		
	소속	경비소장	시설소장
	서명	이선안	전미현

210mm×297mm[백상지 80g/m²]

[전 부서 공통]

실효성 있는 안전점검


※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)

	
고객지원센터 사무실 소화기 점검	고객홍보부 사무실 소화기 점검

대국민 홍보

※ 홈페이지, SNS, 사업추진 등 대국민에게 안전 관련 홍보 관련

(EX. 안전관람캠페인, 교육생 교구재 제작(안전수칙), 전시관 안전수칙 게시 등)



2022년 12월 안전점검 결과

□ 부서명 : 전시부

점검일시 : 2022년 12월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 	허진희	이상무
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 		/
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 		/
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. 		/
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. 		/
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 		/
전시관	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전시관 관람객 안전 및 위험요인 점검 	주채구	이상무
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전시 진열장, 제작물의 안전상태 점검 		/
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 편의시설물 안전상태 점검 		/
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 체험 비품, 안전관리 상태 점검 		/
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화재 등 비상상황 발생시 관람객 대피 동선 점검 		/
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. 		/
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. 		/
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 		/

[전 부서 공통]

실효성 있는 안전점검

(사무실_전기안전 육안점검)	(전시관_전시 제작물의 안전상태 점검)

대국민 홍보

※ 해당사항 없음.

2022년 12월 안전점검 결과

□ 부서명 : 교육부

점검일시 : 2022년 12월 6일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태	김종문	이상 없음
	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) - 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등		이상 없음
	○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등		이상 없음
	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.		이상 없음
	○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부		이상 없음

2022년 12월 안전점검 결과

□ 교육부(밝은누리관)

점검일시 : 2022년 12월 6일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
① 일반사항			
벽	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스피커에서 방송이 잘 나온다 ○ 시계, 액자 등이 흔들리지 않게 잘 고정되어 있다. 	박소영	이상없음
천장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 천장에 물건(영상기기 등)이 안전하게 고정되어 있다. ○ 천장에 전등이 깨져있지 않다. 	박소영	이상없음
바닥	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실내 바닥의 손상여부 (균열, 손상, 패임) 		
창문/유리	<ul style="list-style-type: none"> ○ 창문 및 창호의 파손여부 	박소영	이상없음
책·걸상	<ul style="list-style-type: none"> ○ 모서리에 뾰족한 부분이 없다. 		
문	<ul style="list-style-type: none"> ○ 출입문은 부서진 곳이 없고, 잘 열린다. 		
공통	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. 	박소영	이상없음
② 체험학습실 등(장소별 추가 확인사항)			
강 당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 	박소영	이상없음
강당 사무실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 	박소영	이상없음

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
강의실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 	박소영	이상없음
독도교실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 	박소영	이상없음
준비실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 	박소영	이상없음
분임토의실1	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 	박소영	이상없음
분임토의실2	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 	박소영	이상없음
분임토의실3	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 	박소영	이상없음
소강당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 	박소영	이상없음
창고1	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 	박소영	이상없음
창고2	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 	박소영	이상없음

2022년 12월 안전점검 결과

□ 교육부(독립군체험학교)

점검일시 : 2022년 12월 6일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
[1] 일반사항			
벽	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스피커에서 방송이 잘 나온다 ○ 시계, 액자 등이 흔들리지 않게 잘 고정되어 있다. 	김윤기	OK 있음
천장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 천장에 물건(영상기기 등)이 안전하게 고정되어 있다. ○ 천장에 전등이 깨져있지 않다. 	김윤기	OK 있음
바닥 창문/유리 책.걸상 문	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실내 바닥의 손상여부 (균열, 손상, 패임) ○ 창문 및 창호의 파손여부 ○ 모서리에 뾰족한 부분이 없다. ○ 출입문은 부서진 곳이 없고, 잘 열린다. 	김윤기	OK 있음
공통	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. 	김윤기	OK 있음
[2] 체험학습실 등(장소별 추가 확인사항)			
사무실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 	김윤기	OK 있음
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 	김윤기	OK 있음
강의실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 	김윤기	OK 있음
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 	김윤기	OK 있음
체험장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 	김윤기	OK 있음
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 붕괴 위험, 토사 유출, 유사 시 대피 공간 여부 등 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 	김윤기	OK 있음
야외체험장			

[전 부서 공통]

□ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)



2022년 12월 안전점검 결과

□ 부서명 : 교류협력부


점검일시 : 2022년 12월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 	이현주	0/14 0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 		0/8 8
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타 위험물품 방지, 비품 및 도구의 정리 상태 등 		0/8 8
콘텐츠팀 (전산실)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 커져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. 	이현주	0/8 8
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 		0/8 8
이영식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기 안전 여부 점검 - UPS 정상작동 - 전기코드, 콘센트 점검 		이상무
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 냉난방기 - 현재 및 설정온도 : 섭씨 20도 이하유지 - 냄새나 이상소음 점검 		이상무
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 	이영식	이상무

[붙임]

실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)

	
(사무실_전선 회복 확인)	(콘텐츠실_분전반 확인)

대국민 홍보

※ 해당사항 없음

2022년 12월 안전점검 결과

□ 부서명 : 자료부

점검일시 : 2022년 12월 5일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 	이상없음 <i>이상없음</i>	"
(공통)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 	<i>이상없음</i>	"
사진실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 	이상없음 <i>이상없음</i>	"
도서실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 모빌렉 작동 점검 ○ 모빌렉 구조물 점검 ○ 잠금장치 작동 및 장금 상태 점검 ○ 비상 및 점검통로 내 장애물 비치여부 점검 ○ 황온항습 점검 	이상없음 <i>이상없음</i>	"
수장고	<ul style="list-style-type: none"> ○ 모빌렉 작동 점검 ○ 모빌렉 구조물 점검 ○ 잠금장치 작동 및 장금 상태 점검 ○ 비상 및 점검통로 내 장애물 비치여부 점검 ○ 황온항습 점검 	정상 <i>정상</i>	"

[전 부서 공통]

실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)



(도서실_모빌렉 작동 점검)



(사무실_소화기 점검)

2022년 12월 안전점검 결과

□ 부서명 : 학술사업부

점검일시 : 2022년 12월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	<ul style="list-style-type: none">○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태	박성섭	이상없음
	<ul style="list-style-type: none">○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검<ul style="list-style-type: none">- 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등		이상없음
	<ul style="list-style-type: none">○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등		이상없음
	<ul style="list-style-type: none">○ 소화기가 위치한 곳에 있다.○ 비상구 유도등이 켜져 있다.○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.		이상없음
	<ul style="list-style-type: none">○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부		이상없음

[전 부서 공통]

실효성 있는 안전점검


※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)



	
학술사업부 사무실_적치물 상태 점검	학술사업부 사무실_전기 배선 점검

대국민 홍보

※ 홈페이지, SNS, 사업추진 등 대국민에게 안전 관련 홍보 관련

(EX. 안전관람캠페인, 교육생 교구재 제작(안전수칙), 전시관 안전수칙 게시 등)

	
(관련사진)	(관련사진)

	
(사진 설명)	(사진 설명)

[전 부서 공통]

□ 실효성 있는 안전점검

* 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오기 사진 첨부)



□ 부서명 : 학술연구부

점검일자 : 2022년 12월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태		이상 무
	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등		이상 무
사무실	○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등	박정우	이상 무

□ 대국민 홍보

* 홈페이지, SNS, 사업추진 등 대국민에게 안전 관련 홍보 관련

(Ex. 안전관련캠페인, 교육생 교구제 제작(안전수칙), 전시관 안전수칙 게시 등)

(관련사진)	(관련사진)	(관련사진)	(관련사진)
(사진 설명)	(사진 설명)	(사진 설명)	(사진 설명)

2022년 12월 안전점검 결과

2022년 12월 안전점검 결과

□ 부서명 : 독립운동가 자료발굴TF팀


점검일시 : 2022년 12월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 	김철영	이상없음
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 		이상없음
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 		이상없음
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. 		이상없음
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 		이상없음

[전 부서 공통]

실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)



대국민 홍보

※ 홈페이지, SNS, 사업추진 등 대국민에게 안전 관련 홍보 관련

(EX. 안전관람캠페인, 교육생 교구재 제작(안전수칙), 전시관 안전수칙 게시 등)

(관련사진)	(관련사진)
(사진 설명)	(사진 설명)

2022년 12월 안전점검 결과

□ 부서명 : 호남호국기념관(1층)

점검일시 : 2022년 12월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
안내데스크	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등	이지우	이상없음
	○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등		이상없음
	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.		이상없음
(공통)	○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부	이지우	이상없음
	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검	이지우	이상없음
	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검	이지우	이상없음
	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검	이지우	이상없음
	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검	이지우	이상없음
매점/기념 품점	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검	이지우	이상없음
다목적강당 (258.91m ²)	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검	이지우	이상없음
파노라마 영상관 (104.98m ²)	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검	이지우	이상없음
수유실	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검	이지우	이상없음
기획전시실 (179.76m ²)	○ 전시실 관람객 안전 및 위험요인 점검	이지우	이상없음
	○ 전시 진열장, 제작물의 안전상태 점검	이지우	이상없음
	○ 편의시설물 안전상태 점검	이지우	이상없음
	○ 체험 비품, 안전관리 상태 점검	이지우	이상없음
	○ 화재 등 비상상황 발생시 관람객 대피 동선 점검	이지우	이상없음
	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.	이지우	이상없음

□ 부서명 : 호남호국기념관(2층)

점검일시 : 2022년 12월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
전시관	○ 전시관 관람객 안전 및 위험요인 점검	이지우	이상없음
	○ 전시 진열장, 제작물의 안전상태 점검	이지우	이상없음
	○ 편의시설물 안전상태 점검	이지우	이상없음
	○ 체험 비품, 안전관리 상태 점검	이지우	이상없음
	○ 화재 등 비상상황 발생시 관람객 대피 동선 점검	이지우	이상없음
	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.	이지우	이상없음

□ 부서명 : 호남호국기념관(3층)

점검일시 : 2022년 12월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실 (관장실/사무국장실/ 중회의실/ 자료실/문 서고 등) (304.9m ²)	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태		이상없음
	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등	이지우	이상없음
	○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등		이상없음
(공통)	○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부	이지우	이상없음
VR관&북 카페 (331.64m ²)	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검	이지우	이상없음
세미나실 (152.32m ²)	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검	이지우	이상없음
직원휴게실 (21.56m ²)	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검	이지우	이상없음
전망카페 (86.29m ²)	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 등 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등	이지우	이상없음
창고 (홍보물)	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등	이지우	이상없음

□ 부서명 : 호남호국기념관(3층)

점검일시 : 2022년 12월 4일

□ 점검자 : 호남호국기념관 이지우

구 분	점 검 내 용		양호,불량 (○, ×)	결 과 (현장조치 필요 등)
주차장	○ 주차장 안전 및 위험요인 점검		○	
조경시설	○ 파고라, 등의자, 목재데크 안전 및 위험 요인 점검		○	
	○ 수목, 잔디, 포장(화강블럭) 주변 안전 및 위험요인 점검		○	
기타 부속시설	○ 국기 계양대(50M) 안전 및 위험요인 점검		○	
	○ 유엔참전국 국기계양대(24개) 주변 안전 및 위험요인 점검		○	
점검결과 적용례	양호	○ 야외시설 이용자에게 위해(危害)-위험을 발생시킬 요소가 없는 경우		
	현장조치	○ 현장조치가 필요한 경우 관련내용을 기술		
	수리필요	○ 파손 등으로 수리가 필요한 경우 관련시설에 대한 내용을 기술		
	안전진단	○ 시설의 이상징후(균열, 파손, 흔들림) 등 발견시 관련시설에 대한 내용을 기술		

[전 부서 공통]

□ 실효성 있는 안전점검



□ 대국민 홍보

