

[붙임]

## 2023년 9월 안전점검 결과

□ 부서명 : 감사부

점검일시 : 2023년 9월 22일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태</li></ul>	조종현	이상없음
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검<ul style="list-style-type: none"><li>- 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등</li></ul></li></ul>		이상없음
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li></ul>		이상없음
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 소화기가 위치한 곳에 있다.</li><li>○ 비상구 유도등이 켜져 있다.</li><li>○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.</li><li>○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.</li></ul>		이상없음
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부</li></ul>		이상없음
		조종현	

### □ 실효성 있는 안전점검

	소화기 점검		문어발식 연결상태 등
---	--------	--	-------------

## 2023년 9월 안전점검 결과

□ 부서명 : 전략기획부

점검일시 : 2023년 9월 21일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태</li></ul>	최수연	이상 無
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검<ul style="list-style-type: none"><li>- 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등</li></ul></li></ul>		이상 無
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li></ul>		이상 無
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 소화기가 위치한 곳에 있다.</li><li>○ 비상구 유도등이 켜져 있다.</li></ul>		이상 無
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.</li><li>○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.</li></ul>		이상 無
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부</li></ul>	최수연	해당없음

## □ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)

	
(사무실 외부 테라스 관리(별집여부) 점검)	(사무실 비품 관리 점검)

## □ 대국민 홍보

※ 홈페이지, SNS, 사업추진 등 대국민에게 안전 관련 홍보 관련

(국민 대상 기관 경영전략(안전 환경 중심 경영) 홍보)

	
(겨레누리관 엘리베이터 내 홍보물 부착)	(컨벤션홀(대국민 장소대관) 부근 홍보물 부착)

## 2023년 9월 안전점검 결과

□ 부서명 : 경영지원부

점검일시 : 2023년 9월 7일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태</li> </ul>	이재성 이복경	이상무
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등</li> </ul>		이상무
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>		이상무
(공통)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소화기가 위치한 곳에 있다.</li> <li>○ 비상구 유도등이 켜져 있다.</li> <li>○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.</li> <li>○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.</li> </ul>		이상무
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부</li> </ul>		이상무
관장실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태</li> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> </ul>	이재성 공상웅	이상무
제1회의실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태</li> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> </ul>		이상무
사무처장실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태</li> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> </ul>	이재성 왕대현	이상무
제2회의실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태</li> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> </ul>		이상무
컨벤션홀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태</li> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> </ul>	이재성 최혜영	이상무

## 2023년 9월 안전점검 결과

□ 부서명 : 경영지원부(정보화팀)

점검일시 : 2023년 9월 7일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
전산 사무실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태</li> </ul>	이영식 엄수일	이상무
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등</li> </ul>		이상무
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>		이상무
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소화기가 위치한 곳에 있다.</li> <li>○ 비상구 유도등이 켜져 있다.</li> <li>○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.</li> <li>○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.</li> </ul>		이상무
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부</li> </ul>		이상무
전산실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기 안전 여부 점검           <ul style="list-style-type: none"> <li>- UPS 정상작동</li> <li>- 전기코드, 콘센트 점검</li> </ul> </li> </ul>	이영식 엄수일	이상무
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 냉난방기           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현재 및 설정온도 : 섭씨 20도 이하유지</li> <li>- 냄새나 이상소음 점검</li> </ul> </li> </ul>		이상무
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부</li> </ul>		이상무

## □ 안전점검(공통사항)

※ 안전점검의 날 실시 사진



(겨레누리관 4층\_소화기)

(겨레누리관 4층\_콘센트)



(겨레누리관 3층\_콘센트)

(겨레누리관 3층\_소화기)



(정보화팀\_소화기)

(정보화팀\_UPS)

## 2023년 9월 안전점검 결과

□ 고객소통부

점검일시 : 2023년 9월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태</li> </ul>	방채영	이상 없음
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등</li> </ul>		이상 없음
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>		이상 없음
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소화기가 위치한 곳에 있다.</li> <li>○ 비상구 유도등이 켜져 있다.</li> <li>○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.</li> <li>○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.</li> </ul>	방채영	이상 없음
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부</li> </ul>	방채영	이상 없음
창고 (홍보문화)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	김아람	이상 무
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소화기가 위치한 곳에 있다.</li> <li>○ 비상구 유도등이 켜져 있다.</li> <li>○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.</li> <li>○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.</li> </ul>		이상 무
임대시설	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임대 시설물의 안전 및 위험요인 점검</li> <li>○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부</li> </ul>	황민용	이상 없음
주 차 장	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주차장 안전 및 위험요인 점검</li> </ul>	황민용	이상 없음
편의시설	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 휴게편의시설(수유실), 편의장비(유모차·휠체어) 안전 및 위험요인 점검</li> </ul>	박정욱	이상 무
캠핑장	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 캠핑객 안전 및 위험요인 점검</li> </ul>	박정욱	이상 무

## 2023년 9월 안전점검 결과

□ 고객소통부(종합안내센터)

점검일시 : 2023년 9월 4일

□ 점검자 : 고객소통부 조은숙

구 분	점 검 내 용	결 과
안내데스크	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태</li></ul>	이상무
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등</li></ul>	이상무
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 대피 통로, 비상구 확보 여부 및 유지관리 상태 점검</li></ul>	이상무
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 안내 장비 등 안전관리 상태</li></ul>	이상무
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 소화기가 위치한 곳에 있다.</li><li>○ 비상구 유도등이 켜져 있다.</li><li>○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.</li><li>○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.</li></ul>	이상무
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부</li></ul>	이상무

## 2023년 9월 안전점검 결과

□ 고객소통부(겨례의집 고객지원센터)

점검일시 : 2023년 9월 4일

□ 점검자 : 고객소통부 기민정

구 분	점 검 내 용	결 과
사무실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태</li> </ul>	이상무
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등</li> </ul>	이상무
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	이상무
(공통)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소화기가 위치한 곳에 있다.</li> <li>○ 비상구 유도등이 켜져 있다.</li> <li>○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.</li> <li>○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.</li> </ul>	이상무
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부</li> </ul>	이상무
안내데스크	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대피 통로, 비상구 확보 여부 및 유지 관리 상태 점검</li> </ul>	이상무
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기코드/ 콘센트 이상 및 배선불량 점검</li> </ul>	이상무
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소화기가 위치한 곳에 있다.</li> <li>○ 비상구 유도등이 켜져 있다.</li> <li>○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.</li> <li>○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.</li> </ul>	이상무
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부</li> </ul>	이상무

## 2023년 9월 안전점검 결과

□ 고객소통부(어린이 실내놀이터)

점검일시 : 2023년 9월 4일

□ 점검자 : 고객소통부 박정욱

구 분	점 검 항 목	양호,불량 (○, ×)	비 고 (현장조치 필요 등)
부대시설	○ 울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손	○	
	○ 화장실의 파손 및 청결 상태	○	
	○ 식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결	○	
	○ 놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐	○	
놀이터 공통사항	○ 모든 놀이기구와 시설의 낙후, 휘어짐	○	
	○ 움직임이 많은 구간에 밧줄이나 전선의 늘어짐	○	
	○ 놀이터 안에 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재	○	
	○ 유실 모래의 보충 및 굳은 모래	○	
	○ 바닥재(고무 또는 포설재)의 경화, 손상	○	
	○ 놀이터 배수, 쓰레기 및 입구주차 상태	○	
	○ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임상태	○	
	○ 기구 및 시설의 베어링의 윤활 상태	○	
	○ 기구 및 시설의 도장상태	○	

고객소통부(어린이 실내놀이터)

점검일시 : 2023년 9월 4일

점검자 : 고객소통부 박정욱

구 분	점 검 항 목	양호불량 (○, ✗)	비 고 (현장조치 필요 등)
조합놀이대*	○ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	○	
	○ 미끄럼틀 계단의 파손	○	
	○ 미끄럼틀 활강지점 요철 및 파손	○	
	○ 도착지점의 흙 및 물의 존재	○	
	○ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	○	
	○ 오르는 부위의 손잡이(파이트, 체인, 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 엉킴, 벗겨짐)	○	
	○ 오르는 부분 바닥면의 패임, 파손	○	
	○ 기구간 연결플랫폼(건너는 부분) 바닥의 균열 및 파손, 흔들림	○	
	○ 녹슨 부분은 없는가	○	
	○ 금이 간 곳은 없는가	○	
	○ 페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가	○	
	○ 돌출부나 거친면은 없는가	○	
	○ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가	○	
점검결과 적용례	양 호	○ 놀이시설 이용자에게 위험을 발생시킬 요소가 없는 경우	
	현장조치	○ 도착지점 흙 및 물의 존재, 나사의 풀림 등	
	수리필요	○ 보호벽, 난간의 파손, 계단의 파손, 활강지점 요철 및 파손, 부식 및 녹 발생, 손잡이의 파손(갈라짐, 휘어짐, 벗겨짐), 금 및 오르는 부분 바닥면의 패임, 돌출부나 거친 면의 존재	
	안전진단	○ 신체가 낄 수 있는 틈새의 존재, 플랫폼의 이상 징후(균열, 파손, 흔들림) 등	

\* 조합놀이대 : 미끄럼틀 및 오르는 기구 등 두 가지 이상이 결합된 형태

## 2023년 9월 안전점검 결과

□ 고객소통부(어린이 실외놀이터)

점검일시 : 2023년 9월 4일

□ 점검자 : 고객소통부 박정욱

구 분	점 검 항 목	양호,불량 (○, ✗)	비 고 (현장조치 필요 등)
부대시설	○ 올타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손	○	
	○ 화장실의 파손 및 청결 상태	○	
	○ 식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결	○	
	○ 놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐	○	
놀이터 공통사항	○ 모든 놀이기구와 시설의 낙후, 훼어짐	○	
	○ 움직임이 많은 구간에 밧줄이나 전선의 늘어짐	○	
	○ 놀이터 안에 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재	○	
	○ 유실 모래의 보충 및 굳은 모래	○	
	○ 바닥재(고무 또는 포설재)의 경화, 손상	○	
	○ 놀이터 배수, 쓰레기 및 입구주차 상태	○	
	○ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임상태	○	
	○ 기구 및 시설의 베어링의 윤활 상태	○	
	○ 기구 및 시설의 도장상태	○	

고객소통부(어린이 실외놀이터)

점검일시 : 2023년 9월 4일

점검자 : 고객소통부 박정욱

구 분	점 검 항 목	양호불량 (○, ✗)	비 고 (현장조치 필요 등)
조합놀이대*	○ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	✗	
	○ 미끄럼틀 계단의 파손	✗	
	○ 미끄럼틀 활강지점 요철 및 파손	✗	
	○ 도착지점의 흙 및 물의 존재	✗	
	○ 신체부위가 낀 수 있는 틈새의 존재	✗	
	○ 오르는 부위의 손잡이(파이트, 체인, 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 엉킴, 벗겨짐)	✗	
	○ 오르는 부분 바닥면의 패임, 파손	○	
	○ 기구간 연결플랫폼(건너는 부분) 바닥의 균열 및 파손, 혼들림	✗	
	○ 녹슨 부분은 없는가	✗	
	○ 금이 간 곳은 없는가	✗	
	○ 페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가	✗	
	○ 돌출부나 거친면은 없는가	✗	
	○ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가	✗	

\* 조합놀이대 : 미끄럼틀 및 오르는 기구 등 두 가지 이상이 결합된 형태

고객소통부(어린이 실외놀이터)

점검일시 : 2023년 9월 4일

점검자 : 고객소통부 박정욱

구 분	점 검 항 목	양호,불량 (○, ×)	비 고 (현장조치 필요 등)
미끄럼틀	○ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	○	
	○ 미끄럼틀 계단의 파손	○	
	○ 미끄럼틀 활강지점 요철 및 파손	○	
	○ 도착지점의 흙 및 물의 존재	○	
	○ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	×	
	○ 녹슨 부분은 없는가	○	
	○ 금이 간 곳은 없는가	○	
	○ 페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가	○	
	○ 돌출부나 거친면은 없는가	○	
	○ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가	○	
흔들놀이 기구 (흔들말)	○ 회전상태(베이링 상태)	○	
	○ 손잡이의 파손	○	
	○ 회전판이 정상기준에서의 기울어짐이나 흔들림	○	
	○ 회전축의 강도	○	
	○ 회전축의 움직이는 부분의 노출	○	
	○ 하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성	○	
	○ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	○	
	○ 금속부분의 녹슬, 목재부분의 부식	○	
	○ 금이 간 곳은 없는가	○	
	○ 페이트 칠이 벗겨짐	○	
	○ 돌출부나 거칠음	○	
	○ 볼트나 너트 등의 나사풀림	○	
점검결과 적용례	양 호	○ 놀이시설 이용자에게 위해(危害) 위험을 발생시킬 요소가 없는 경우	
	현장조치	○ 도착지점 흙 및 물의 존재, 나사의 풀림 등	
	수리필요	○ 보호벽, 난간의 파손, 계단의 파손, 활강지점 요철 및 파손, 부식 및 녹 발생, 손잡이의 파손(갈라짐, 휘어짐, 벗겨짐), 금 및 오르는 부분 바닥면의 패임, 돌출부나 거친 면의 존재	
	안전진단	○ 신체가 낄 수 있는 틈새의 존재, 플랫폼의 이상 징후(균열, 파손, 흔들림) 등	

## 2023년 9월 안전점검 결과

□ 부서명 : 고객소통부(캠핑장)

사업자	독립기념관(서명 또는 인)
점검자	박정숙(자신인)
점검일자	2023년 9월 4일

구분	주요점검사항	점검 결과 (안전 ○, 요주의 △, 불안전 ✕, 해당없음 中 택1)				
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치를 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	○				
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	○				
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	○				
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태·토사류, 낙석의 위험은 없는가?	○				
	추락·낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	○				
	구급함, 확성기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	○				
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	○				
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	○				
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	○				
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영·작동 상태는 양호한가?	○				
	각종 주의·금지·위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	○				
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	○				
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전 이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	○				
	야영장내 숯불·담배불 잔불처리는 잘 되어있는가?	○				
환경 위생 관리	소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	○				
	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	○				
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	○				
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	○				
특기 사항	< 현장 점검자 >					
	소속	한빛CS 영업팀	한빛CS 마케팅	한빛CS 시설팀		
서명	전성학	(인)	이공희	(인)	김용민	(인)

## □ 실효성 있는 안전점검

	
(고객소통부 사무실_소화기 점검)	(고객소통부 사무실_전기 콘센트 점검)

## 2023년 9월 안전점검 결과

□ 부서명 : 안전환경부

점검일시 : 2023년 9월 1일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태</li></ul>	권순범	이상없음
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등</li></ul>		이상없음
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li></ul>		이상없음
(공통)	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 소화기가 위치한 곳에 있다.</li><li>○ 비상구 유도등이 켜져 있다.</li><li>○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.</li><li>○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.</li></ul>	권순범	이상없음
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부</li></ul>		이상없음
백련못	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 안전관리 상태 점검</li></ul>	권순범	이상없음

## [안전환경부]

### □ 실효성 있는 안전점검



위험성평가 실시(분리수거장)



위험성평가 실시(분리수거장)



위험성평가 실시(전시관)



위험성평가 실시(독립군 체험학교)



위험성평가 실시(미화 자재창고)



위험성평가 실시(구내식당 등)

### □ 대국민 홍보 : 해당없음

# 2023년 9월 안전점검 결과

□ 부서명 : 전시부

점검일시 : 2023년 9월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태</li> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> <li>○ 소화기가 위치한 곳에 있다.</li> <li>○ 비상구 유도등이 켜져 있다.</li> <li>○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.</li> <li>○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.</li> <li>○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부</li> </ul>	김명실	
전시관	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전시관 관람객 안전 및 위험요인 점검</li> <li>○ 전시 진열장, 제작물의 안전상태 점검</li> <li>○ 편의시설물 안전상태 점검</li> <li>○ 체험 비품, 안전관리 상태 점검</li> <li>○ 화재 등 비상상황 발생시 관람객 대피 동선 점검</li> <li>○ 소화기가 위치한 곳에 있다.</li> <li>○ 비상구 유도등이 켜져 있다.</li> <li>○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.</li> <li>○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.</li> <li>○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부</li> </ul>	이상없음 주채구	

## [전 부서 공통]

### 실효성 있는 안전점검

	
(사무실_사물함 점검)	(전시관_전시시설물의 안전상태 점검)

### 대국민 홍보

※ 해당사항 없음.

## 2023년 9월 안전점검 결과

□ 부서명 : 교육부

점검일시 : 2023년 9월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태</li> </ul>	김종문	이상없음
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등</li> </ul>		이상없음
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>		이상없음
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소화기가 위치한 곳에 있다.</li> <li>○ 비상구 유도등이 켜져 있다.</li> <li>○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.</li> <li>○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.</li> </ul>		이상없음
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부</li> </ul>		이상없음

## 2023년 9월 안전점검 결과

□ 교육부(밝은누리관)

점검일시 : 2023년 9월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
<b>① 일반사항</b>			
벽	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 스피커에서 방송이 잘 나온다</li> <li>○ 시계, 액자 등이 흔들리지 않게 잘 고정되어 있다.</li> </ul>	김윤기	이상없음
천장	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 천장에 물건(영상기기 등)이 안전하게 고정되어 있다.</li> <li>○ 천장에 전등이 깨져있지 않다.</li> </ul>	김윤기	이상없음
바닥	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실내 바닥의 손상여부 (균열, 손상, 패임)</li> </ul>		
창문/유리	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 창문 및 창호의 파손여부</li> </ul>	김윤기	이상없음
책.걸상	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 모서리에 뾰족한 부분이 없다.</li> </ul>		
문	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출입문은 부서진 곳이 없고, 잘 열린다.</li> </ul>		
공통	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소화기가 위치한 곳에 있다.</li> <li>○ 비상구 유도등이 켜져 있다.</li> <li>○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.</li> <li>○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.</li> </ul>	김윤기	이상없음
<b>② 체험학습실 등(장소별 추가 확인사항)</b>			
강 당	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	김윤기	이상없음
강당 사무실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> <li>○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부</li> </ul>	김윤기	이상없음

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
강의실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	김윤기	이상없음
독도교실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	김윤기	이상없음
준비실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	김윤기	이상없음
분임토의실1	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	김윤기	이상없음
분임토의실2	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	김윤기	이상없음
분임토의실3	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	김윤기	이상없음
소강당	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	김윤기	이상없음
창고1	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	김윤기	이상없음
창고2	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	김윤기	이상없음

## 2023년 9월 안전점검 결과

□ 교육부(독립군체험학교)

점검일시 : 2023년 9월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
<b>[1] 일반사항</b>			
벽	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 스피커에서 방송이 잘 나온다</li> <li>○ 시계, 액자 등이 흔들리지 않게 잘 고정되어 있다.</li> </ul>	황진아	이상없음
천장	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 천장에 물건(영상기기 등)이 안전하게 고정되어 있다.</li> <li>○ 천장에 전등이 깨져있지 않다.</li> </ul>	황진아	이상없음
바닥	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실내 바닥의 손상여부 (균열, 손상, 패임)</li> </ul>		
창문/유리	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 창문 및 창호의 파손여부</li> </ul>	황진아	이상없음
책.걸상	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 모서리에 뾰족한 부분이 없다.</li> </ul>		
문	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출입문은 부서진 곳이 없고, 잘 열린다.</li> </ul>		
공통	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소화기가 위치한 곳에 있다.</li> <li>○ 비상구 유도등이 켜져 있다.</li> <li>○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.</li> <li>○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.</li> </ul>	황진아	이상없음
<b>[2] 체험학습실 등(장소별 추가 확인사항)</b>			
사무실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	황진아	이상없음
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부</li> </ul>	황진아	이상없음
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	황진아	이상없음
체험장	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	황진아	이상없음
야외체험장	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 봉고 위험, 토사 유출, 유사 시 대피 공간 여부 등</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	황진아	이상없음

## [전 부서 공통]

### □ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)

	
(독립군체험학교_소화기 점검)	(독립군체험학교_낙하물 점검)

## 부서별 안전점검 체크리스트

### □ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)

	
비상등 안전점검	창고 교구재 안전점검

### □ 대국민 홍보

※ 해당사항 없음

## 2023년 9월 안전점검 결과

□ 부서명 : 교류협력부

점검일시 : 2023년 9월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태	허예슬	이상무
	○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등		이상무
	○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등		이상무
	○ 소화기가 위치한 곳에 있다.	허예슬	
	○ 비상구 유도등이 켜져 있다.		
	○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.		
	○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.		이상무
	○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부	허예슬	이상무

## 2023년 9월 안전점검 결과

□ 부서명 : 학술연구부

점검일시 : 2023년 9월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태</li></ul>	구병준	이상없음
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검<ul style="list-style-type: none"><li>- 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등</li></ul></li></ul>		이상없음
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li></ul>		이상없음
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 소화기가 위치한 곳에 있다.</li><li>○ 비상구 유도등이 켜져 있다.</li><li>○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.</li><li>○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.</li></ul>		이상없음
	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부</li></ul>		이상없음

## [전 부서 공통]

### □ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)

	
학술연구부 사무실 소화기 점검	학술연구부 사무실 전기 콘센트 점검

## 2023년 9월 안전점검 결과

□ 부서명 : 자료부

점검일시 : 2023년 9월 11일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태</li> </ul>	진주연	이상없음
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등</li> </ul>		''
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>		''
(공통)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소화기가 위치한 곳에 있다.</li> <li>○ 비상구 유도등이 켜져 있다.</li> <li>○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.</li> <li>○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.</li> </ul>	진주연	이상없음
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부</li> </ul>		이상없음
사진실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검</li> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>	임승재	이상없음
도서실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 모빌렉 작동 점검</li> <li>○ 모빌렉 구조물 점검</li> <li>○ 잠금장치 작동 및 장금 상태 점검</li> <li>○ 비상 및 점검통로 내 장애물 비치여부 점검</li> <li>○ 항온항습 점검</li> </ul>	김상민	이상없음
수장고	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 모빌렉 작동 점검</li> <li>○ 모빌렉 구조물 점검</li> <li>○ 잠금장치 작동 및 장금 상태 점검</li> <li>○ 비상 및 점검통로 내 장애물 비치여부 점검</li> <li>○ 항온항습 점검</li> </ul>	박동윤	이상없음

## [전 부서 공통]

### 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)

	
(도서실_모빌렉 작동 점검)	(사무실_소화기 점검)

## 2023년 9월 안전점검 결과

□ 부서명 : 독립운동가 자료발굴TF팀


점검일시 : 2023년 9월 4일

구 분	점 검 내 용	점검자	결 과
사무실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태</li> </ul>	김철영	이상없음
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등</li> </ul> </li> </ul>		이상없음
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등</li> </ul>		이상없음
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소화기가 위치한 곳에 있다.</li> <li>○ 비상구 유도등이 켜져 있다.</li> <li>○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다.</li> <li>○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다.</li> </ul>		이상없음
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부</li> </ul>		김철영
			이상없음

## [전 부서 공통]

### 실효성 있는 안전점검



※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)

	
(겨례의 집_소화기 점검)	(겨례의 집_콘센트 점검)

### 대국민 홍보

※ 홈페이지, SNS, 사업추진 등 대국민에게 안전 관련 홍보 관련

(EX. 안전관람캠페인, 교육생 교구재 제작(안전수칙), 전시관 안전수칙 게시 등)

	
(관련사진)	(관련사진)
(사진 설명)	(사진 설명)