

[붙임]

2023년 8월 안전점검 결과

□ 부서명 : 감사부

점검일시 : 2023년 8월 18일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|-----|---|-----|------|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 조종현 | 이상없음 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | 이상없음 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | 이상없음 |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | | 이상없음 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 조종현 | 이상없음 |

□ 실효성 있는 안전점검



소화기 점검



문어발식 연결상태 등

2023년 8월 안전점검 결과

□ 부서명 : 전략기획부

점검일시 : 2023년 8월 21일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|-----|---|-----|------|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 최수연 | 이상 無 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | 이상 無 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | 이상 無 |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | | 이상 無 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 최수연 | 해당없음 |

□ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)



(소화기 점검)



(보안 안전관리 상태 점검)

□ 대국민 홍보

※ 홈페이지, SNS, 사업추진 등 대국민에게 안전 관련 홍보 관련

(국민 대상 기관 경영전략(안전 환경 중심 경영) 홍보)



(거례누리관 엘리베이터 내 홍보물 부착)



(컨벤션홀(대국민 장소대관) 부근 홍보물 부착)

2023년 8월 안전점검 결과

□ 부서명 : 경영지원부

점검일시 : 2023년 8월 10일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|-------|---|------------|-----|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 이재성 이상욱 | 이상무 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | 이상무 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | 이상무 |
| (공통) | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | | 이상무 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | | 이상무 |
| 관장실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 | 이재성 공상웅 | 이상무 |
| 제1회의실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 | | 이상무 |
| 사무처장실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 | 이재성 왕대현 | 이상무 |
| 제2회의실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 | | 이상무 |
| 컨벤션홀 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 | 이재성 이복경 | 이상무 |

2023년 8월 안전점검 결과

□ 부서명 : 경영지원부(정보화팀)

점검일시 : 2023년 8월 10일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|-----------|--|------------|-----|
| 전산 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 이영식 엄수일 | 이상무 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | 이상무 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | 이상무 |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | 이영식 엄수일 | 이상무 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 이영식 엄수일 | 이상무 |
| 전산실 | ○ 전기 안전 여부 점검 - UPS 정상작동 - 전기코드, 콘센트 점검 | 이영식 엄수일 | 이상무 |
| | ○ 냉난방기 - 현재 및 설정온도 : 섭씨 20도 이하유지 - 냄새나 이상소음 점검 | | 이상무 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 이영식 엄수일 | 이상무 |

□ 안전점검(공통사항)

※ 안전점검의 날 실시 사진



(겨레누리관 4층_전열기)




(겨레누리관 4층_소화기)



(겨레누리관 3층_콘센트)



(겨레누리관 3층_소화기)



(정보화팀_콘센트)



(정보화팀_배전반)

2023년 8월 안전점검 결과

□ 고객센터통부

점검일시 : 2023년 8월 4일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|--------------|---|-----|-------|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 방채영 | 이상 없음 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | 이상 없음 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | 이상 없음 |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | 방채영 | 이상 없음 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 방채영 | 이상 없음 |
| 창고 (홍보문화) | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | 김아람 | 이상 있음 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 김아람 | 이상 없음 |
| 임대시설 | ○ 임대 시설물의 안전 및 위험요인 점검 ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 황민용 | 이상 없음 |
| 주차장 | ○ 주차장 안전 및 위험요인 점검 | 황민용 | 이상 없음 |
| 편의시설 | ○ 휴게편의시설(수유실), 편의장비(유모차·휠체어) 안전 및 위험요인 점검 | 박정욱 | 이상 무 |
| 캠핑장 | ○ 캠핑객 안전 및 위험요인 점검 | 박정욱 | 이상 무 |

2023년 8월 안전점검 결과

□ 고객센터(종합안내센터)

점검일시 : 2023년 8월 4일

□ 점검자 : 고객센터 조은숙

| 구 분 | 점 검 내 용 | 결 과 |
|-------|---|-----|
| 안내데스크 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 이성복 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | 이성복 |
| | ○ 대피 통로, 비상구 확보 여부 및 유지관리 상태 점검 | 이성복 |
| | ○ 안내 장비 등 안전관리 상태 | 이성복 |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | 이성복 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 이성복 |

2023년 8월 안전점검 결과

□ 고객센터(겨레의집 고객센터)

점검일시 : 2023년 8월 4일

□ 점검자 : 고객센터 기민정

| 구 분 | 점 검 내 용 | 결 과 |
|-------|--|-----|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 이상무 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | 이상무 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 이상무 |
| (공통) | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | 이상무 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 이상무 |
| 안내데스크 | ○ 대피 통로, 비상구 확보 여부 및 유지 관리 상태 점검 | 이상무 |
| | ○ 전기코드/ 콘센트 이상 및 배선불량 점검 | 이상무 |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | 이상무 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 이상무 |

2023년 8월 안전점검 결과

☐ 고객센터(어린이 실내놀이터)

점검일시 : 2023년 8월 4일

☐ 점검자 : 고객센터 박정욱

| 구 분 | 점 검 항 목 | 양호,불량 (○, ×) | 비 고 (현장조치 필요 등) |
|-------------|--|-----------------|--------------------|
| 부대시설 | ○ 울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손 | ○ | |
| | ○ 화장실의 파손 및 청결 상태 | ○ | |
| | ○ 식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결 | ○ | |
| | ○ 놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐 | ○ | |
| 놀이터 공통사항 | ○ 모든 놀이기구와 시설의 낙후, 휘어짐 | ○ | |
| | ○ 움직임이 많은 구간에 밧줄이나 전선의 늘어짐 | ○ | |
| | ○ 놀이터 안에 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재 | ○ | |
| | ○ 유실 모래의 보충 및 굳은 모래 | ○ | |
| | ○ 바닥재(고무 또는 포설재)의 경화, 손상 | ○ | |
| | ○ 놀이터 배수, 쓰레기 및 입구주차 상태 | ○ | |
| | ○ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임상태 | ○ | |
| | ○ 기구 및 시설의 베어링의 윤활 상태 | ○ | |
| | ○ 기구 및 시설의 도장상태 | ○ | |

□ 고객센터통부(어린이 실내놀이터)

점검일시 : 2023년 8월 4일

□ 점검자 : 고객센터통부 박정욱

| 구 분 | 점 검 항 목 | 양호,불량 (○, ×) | 비 고 (현장조치 필요 등) |
|-------------|--|---|--------------------|
| 조합놀이대* | ○ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손 | ○ | |
| | ○ 미끄럼틀 계단의 파손 | ○ | |
| | ○ 미끄럼틀 활강지점 요철 및 파손 | ○ | |
| | ○ 도착지점의 흙 및 물의 존재 | ○ | |
| | ○ 신체부위가 걸 수 있는 틈새의 존재 | ○ | |
| | ○ 오르는 부위의 손잡이(파이트, 체인, 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 영킴, 벗겨짐) | ○ | |
| | ○ 오르는 부분 바닥면의 패임, 파손 | ○ | |
| | ○ 기구간 연결플랫폼(건너는 부분) 바닥의 균열 및 파손, 흔들림 | ○ | |
| | ○ 녹슨 부분은 없는가 | ○ | |
| | ○ 금이 간 곳은 없는가 | ○ | |
| | ○ 페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가 | ○ | |
| | ○ 돌출부나 거친면은 없는가 | ○ | |
| | ○ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가 | ○ | |
| 점검결과 적용례 | 양 호 | ○ 놀이시설 이용자에게 위해(危害)위험을 발생시킬 요소가 없는 경우 | |
| | 현장조치 | ○ 도착지점 흙 및 물의 존재, 나사의 풀림 등 | |
| | 수리필요 | ○ 보호벽, 난간의 파손, 계단의 파손, 활강지점 요철 및 파손, 부식 및 녹 발생, 손잡이의 파손(갈라짐, 휘어짐, 벗겨짐), 금 및 오르는 부분 바닥면의 패임, 돌출부나 거친 면의 존재 | |
| | 안전진단 | ○ 신체가 걸수 있는 틈새의 존재, 플랫폼의 이상 징후(균열, 파손, 흔들림) 등 | |

* 조합놀이대 : 미끄럼틀 및 오르는 기구 등 두가지 이상이 결합된 형태

2023년 8월 안전점검 결과

☐ 고객센터통부(어린이 실외놀이터)

점검일시 : 2023년 8월 4일

☐ 점검자 : 고객센터통부 박정욱

| 구 분 | 점 검 항 목 | 양호,불량 (○, x) | 비 고 (현장조치 필요 등) |
|-------------|--|-----------------|--------------------|
| 부대시설 | ○ 울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손 | ○ | |
| | ○ 화장실의 파손 및 청결 상태 | ○ | |
| | ○ 식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결 | ○ | |
| | ○ 놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐 | ○ | |
| 놀이터 공통사항 | ○ 모든 놀이기구와 시설의 낙후, 휘어짐 | ○ | |
| | ○ 움직임이 많은 구간에 밧줄이나 전선의 늘어짐 | ○ | |
| | ○ 놀이터 안에 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재 | ○ | |
| | ○ 유실 모래의 보충 및 굳은 모래 | ○ | |
| | ○ 바닥재(고무 또는 포설재)의 경화, 손상 | ○ | |
| | ○ 놀이터 배수, 쓰레기 및 입구주차 상태 | ○ | |
| | ○ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임상태 | ○ | |
| | ○ 기구 및 시설의 베어링의 윤활 상태 | ○ | |
| | ○ 기구 및 시설의 도장상태 | ○ | |

☐ 고객센터통부(어린이 실외놀이터)

점검일시 : 2023년 8월 4일

☐ 점검자 : 고객센터통부 박정욱

| 구 분 | 점 검 항 목 | 양호/불량 (○, ×) | 비 고 (현장조치 필요 등) |
|--------|--|-----------------|--------------------|
| 조합놀이대* | ○ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손 | ○ | |
| | ○ 미끄럼틀 계단의 파손 | ○ | |
| | ○ 미끄럼틀 활강지점 요철 및 파손 | ○ | |
| | ○ 도착지점의 흙 및 물의 존재 | ○ | |
| | ○ 신체부위가 걸 수 있는 틈새의 존재 | ○ | |
| | ○ 오르는 부위의 손잡이(파이트, 체인, 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 영킴, 벗겨짐) | ○ | |
| | ○ 오르는 부분 바닥면의 패임, 파손 | ○ | |
| | ○ 기구간 연결플랫폼(건너는 부분) 바닥의 균열 및 파손, 흔들림 | ○ | |
| | ○ 녹슨 부분은 없는가 | ○ | |
| | ○ 금이 간 곳은 없는가 | ○ | |
| | ○ 페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가 | ○ | |
| | ○ 돌출부나 거친면은 없는가 | ○ | |
| | ○ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가 | ○ | |

* 조합놀이대 : 미끄럼틀 및 오르는 기구 등 두가지 이상이 결합된 형태


□ 고객센터부(어린이 실외놀이터)

점검일시 : 2023년 8월 4일

□ 점검자 : 고객센터부 박정욱

| 구 분 | 점 검 항 목 | 양호,불량 (○, ×) | 비 고 (현장조치 필요 등) |
|---------------------|-----------------------------|---|--------------------|
| 미끄럼틀 | ○ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손 | ○ | |
| | ○ 미끄럼틀 계단의 파손 | ○ | |
| | ○ 미끄럼틀 활강지점 요철 및 파손 | ○ | |
| | ○ 도착지점의 흙 및 물의 존재 | ○ | |
| | ○ 신체부위가 걸 수 있는 틈새의 존재 | ○ | |
| | ○ 녹슨 부분은 없는가 | ○ | |
| | ○ 금이 간 곳은 없는가 | ○ | |
| | ○ 페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가 | ○ | |
| | ○ 돌출부나 거친면은 없는가 | ○ | |
| | ○ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가 | ○ | |
| 흔들놀이 기구 (흔들말) | ○ 회전상태(베어링 상태) | ○ | |
| | ○ 손잡이의 파손 | ○ | |
| | ○ 회전판이 정상기준에서의 기울어짐이나 흔들림 | ○ | |
| | ○ 회전축의 강도 | ○ | |
| | ○ 회전축의 움직이는 부분의 노출 | ○ | |
| | ○ 하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성 | ○ | |
| | ○ 신체부위(손, 발, 머리)가 걸 수 있는 틈새 | ○ | |
| | ○ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식 | ○ | |
| | ○ 금이 간 곳은 없는가 | ○ | |
| | ○ 페인트 칠이 벗겨짐 | ○ | |
| | ○ 돌출부나 거칠음 | ○ | |
| | ○ 볼트나 너트 등의 나사풀림 | ○ | |
| 점검결과 적용례 | 양 호 | ○ 놀이시설 이용자에게 위해(危害)위험을 발생시킬 요소가 없는 경우 | |
| | 현장조치 | ○ 도착지점 흙 및 물의 존재, 나사의 풀림 등 | |
| | 수리필요 | ○ 보호벽, 난간의 파손, 계단의 파손, 활강지점 요철 및 파손, 부식 및 녹 발생, 손잡이의 파손(갈라짐, 휘어짐, 벗겨짐), 금 및 오르는 부분 바닥면의 패임, 돌출부나 거친 면의 존재 | |
| | 안전진단 | ○ 신체가 걸수 있는 틈새의 존재, 플랫폼의 이상 징후(균열, 파손, 흔들림) 등 | |

2023년 8월 안전점검 결과



☐ 부서명 : 고객센터(캠핑장)

| | |
|------|----------------|
| 사업자 | 독립기념관(서명 또는 인) |
| 점검자 | 박정복 (인) |
| 점검일자 | 2023년 8월 7일 |

| 구분 | 주요 점검 사항 | 점검 결과 (안전 ○, 요주의 △, 불안전 ×, 해당없음 중 택1) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-----|-----|-----|--|--|--|----|-----|-----|-----|-----|
| 안전 관리 | 진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가? | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가? | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가? | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태·토사류, 낙석의 위험은 없는가? | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 추락·낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가? | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 구급함, 소화기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가? | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가? | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가? | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음처리 등 가스시설 상태는 안전한가? | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 야영장 야간 조명 및 CCTV 운영·작동 상태는 양호한가? | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 각종 주의·금지·위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가? | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가? | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전 이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가? | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 야영장내 숯불·담배불 잔불처리는 잘 되어있는가? | ○ | | | | | | | | | | | |
| 소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가? | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 환경 위생 관리 | 화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가? | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가? | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가? | ○ | | | | | | | | | | | |
| 특기 사항 | < 현장 점검자 > | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>소속</td><td>캠핑장</td><td>기차역</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>서명</td><td>최성락</td><td>김현진</td><td>(인)</td><td>(인)</td><td>(인)</td></tr></table> | | 소속 | 캠핑장 | 기차역 | | | | 서명 | 최성락 | 김현진 | (인) | (인) |
| 소속 | 캠핑장 | 기차역 | | | | | | | | | | | |
| 서명 | 최성락 | 김현진 | (인) | (인) | (인) | | | | | | | | |

□ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)



(고객소통부 사무실_소화기 점검)



(고객소통부 사무실_전기 콘센트 점검)

2023년 8월 안전점검 결과

□ 부서명 : 안전환경부

점검일시 : 2023년 8월 7일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|------|---|-----|------|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 권순범 | 이상없음 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | 이상없음 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | 이상없음 |
| (공통) | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | 권순범 | 이상없음 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 권순범 | 이상없음 |
| 백련못 | ○ 안전관리 상태 점검 | 권순범 | 이상없음 |

[안전환경부]

☐ 실효성 있는 안전점검



K-웰컴존(양호)



겨레의 탑 조명 설치(양호)



문화도시페스타 몽골텐트 및 그늘막(양호)



K-푸드존(양호)



특설무대 설치(양호)



프린지페스타 무대설치(양호)

☐ 대국민 홍보 : 해당없음

2023년 8월 안전점검 결과

□ 부서명 : 전시부

점검일시 : 2023년 8월 4일


| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|-----|---|-----|------|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 김명실 | 이상없음 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | | |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | | |
| | | | |
| 전시관 | ○ 전시관 관람객 안전 및 위험요인 점검 | 주채구 | |
| | ○ 전시 진열장, 제작물의 안전상태 점검 | | |
| | ○ 편의시설물 안전상태 점검 | | |
| | ○ 체험 비품, 안전관리 상태 점검 | | |
| | ○ 화재 등 비상상황 발생시 관람객 대피 동선 점검 | | |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | | |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | | |

[전 부서 공통]

☐ 실효성 있는 안전점검



(사무실-전기 안전 점검)



(전시관-전시시설물의 안전상태 점검)

☐ 대국민 홍보

※ 해당사항 없음.

2023년 8월 안전점검 결과

□ 부서명 : 교육부

점검일시 : 2023년 8월 4일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|-----|--|-----|------|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 김종문 | 이상없음 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | 이상없음 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | 이상없음 |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | | 이상없음 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 김종문 | 이상없음 |

2023년 8월 안전점검 결과

□ 교육부(밝은누리관)

점검일시 : 2023년 8월 4일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|------------------------|--|-----|------|
| ① 일반사항 | | | |
| 벽 | ○ 스피커에서 방송이 잘 나온다 | 김윤기 | 이상없음 |
| | ○ 시계, 액자 등이 흔들리지 않게 잘 고정되어 있다. | | |
| 천장 | ○ 천장에 물건(영상기기 등)이 안전하게 고정되어 있다. | 김윤기 | 이상없음 |
| | ○ 천장에 전등이 깨져있지 않다. | | |
| 바닥 | ○ 실내 바닥의 손상여부 (균열, 손상, 패임) | 김윤기 | 이상없음 |
| 창문/유리 | ○ 창문 및 창호의 파손여부 | | |
| 책.걸상 | ○ 모서리에 뽕족한 부분이 없다. | | |
| 문 | ○ 출입문은 부서진 곳이 없고, 잘 열린다. | | |
| 공통 | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. | 김윤기 | 이상없음 |
| | ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. | | |
| | ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. | | |
| | ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | | |
| ② 체험학습실 등(장소별 추가 확인사항) | | | |
| 강 당 | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 김윤기 | 이상없음 |
| 강당 사무실 | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 김윤기 | 이상없음 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 김윤기 | 이상없음 |

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|--------|--|-----|------|
| 강의실 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 김윤기 | 이상없음 |
| 독도교실 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 김윤기 | 이상없음 |
| 준비실 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 김윤기 | 이상없음 |
| 분임토의실1 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 김윤기 | 이상없음 |
| 분임토의실2 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 김윤기 | 이상없음 |
| 분임토의실3 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 김윤기 | 이상없음 |
| 소강당 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 김윤기 | 이상없음 |
| 창고1 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 김윤기 | 이상없음 |
| 창고2 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 김윤기 | 이상없음 |

2023년 8월 안전점검 결과

□ 교육부(독립군체험학교)



점검일시 : 2023년 8월 4일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|-------------------------------|---|-----|------|
| ① 일반사항 | | | |
| 벽 | <ul style="list-style-type: none"> 스피커에서 방송이 잘 나온다 시계, 액자 등이 흔들리지 않게 잘 고정되어 있다. | 황진아 | 이상없음 |
| 천장 | <ul style="list-style-type: none"> 천장에 물건(영상기기 등)이 안전하게 고정되어 있다. 천장에 전등이 깨져있지 않다. | 황진아 | 이상없음 |
| 바닥 | <ul style="list-style-type: none"> 실내 바닥의 손상여부 (균열, 손상, 패임) | 황진아 | 이상없음 |
| 창문/유리 | <ul style="list-style-type: none"> 창문 및 창호의 파손여부 | | |
| 책.걸상 문 | <ul style="list-style-type: none"> 모서리에 뒤틀린 부분이 없다. 출입문은 부서진 곳이 없고, 잘 열린다. | | |
| 공통 | <ul style="list-style-type: none"> 소화기가 위치한 곳에 있다. 비상구 유도등이 켜져 있다. 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | 황진아 | 이상없음 |
| ② 체험학습실 등(장소별 추가 확인사항) | | | |
| 사무실 | <ul style="list-style-type: none"> 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 황진아 | 이상없음 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 황진아 | 이상없음 |
| 강의실 | <ul style="list-style-type: none"> 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 황진아 | 이상없음 |
| 체험장 | <ul style="list-style-type: none"> 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 황진아 | 이상없음 |
| 야외체험장 | <ul style="list-style-type: none"> 붕괴 위험, 토사 유출, 유사 시 대피 공간 여부 등 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 황진아 | 이상없음 |

[전 부서 공통]

□ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)

| | |
|--|---|
|  |  |
| (교육부 사무실_대피 유도등 점검) | (교육부 사무실_미사용 콘센트 제거) |

2023년 8월 안전점검 결과

□ 부서명 : 교류협력부

점검일시 : 2023년 8월 23일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|-----|---|-----|-----|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 정문석 | 이상무 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | 이상무 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | 이상무 |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | 정문석 | 이상무 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 정문석 | 이상무 |

[전 부서 공통]

☐ 실효성 있는 안전점검



(복도-비상등 안전 점검)



(창고 - 교구재 안전 점검)

☐ 대국민 홍보

※ 해당사항 없음

2023년 8월 안전점검 결과

□ 부서명 : 학술연구부

점검일시 : 2023년 8월 4일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|-----|--|-----|------|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 구병준 | 이상없음 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | 이상없음 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | 이상없음 |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | | 이상없음 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 구병준 | 이상없음 |


[전 부서 공통]

□ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)



학술연구부 사무실 소화기 점검



학술연구부 사무실 전기 콘센트 점검

2023년 8월 안전점검 결과

□ 부서명 : 자료부

점검일시 : 2023년 8월 4일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|------|---|-----|------|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 정경민 | 이상 무 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | " |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | " |
| (공통) | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | 정경민 | " |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 정경민 | " |
| 사진실 | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | 임공래 | 이상무 |
| 도서실 | ○ 모바일 작동 점검 ○ 모바일 구조물 점검 ○ 잠금장치 작동 및 잠금 상태 점검 ○ 비상 및 점검통로 내 장애물 비치여부 점검 ○ 향온향습 점검 | 한영민 | " |
| 수장고 | ○ 모바일 작동 점검 ○ 모바일 구조물 점검 ○ 잠금장치 작동 및 잠금 상태 점검 ○ 비상 및 점검통로 내 장애물 비치여부 점검 ○ 향온향습 점검 | 한영민 | " |

[전 부서 공통]

□ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)



(도서관_모바일락 작동 점검)



(사무실_소화기 점검)

2023년 8월 안전점검 결과

□ 부서명 : 독립운동가 자료발굴TF팀

점검일시 : 2023년 8월 4일

| 구 분 | 점 검 내 용 | 점검자 | 결 과 |
|-----|---|-----|------|
| 사무실 | ○ 사무장비 및 비품, 보안 안전관리 상태 | 김철영 | 이상없음 |
| | ○ 전기안전(전등, 전선, 전열기구, 콘센트 등) 육안점검 - 문어발식 연결상태, 배선 등 안전상태 등 | | 이상없음 |
| | ○ 기타 위험물품 방치, 비품 및 도구의 정리 상태 등 | | 이상없음 |
| | ○ 소화기가 위치한 곳에 있다. ○ 비상구 유도등이 켜져 있다. ○ 콘센트에 불필요한 코드가 꽂혀있지 않고, 멀티탭에 먼지가 쌓여있지 않다. ○ 전선 표피가 벗겨져 있지 않다. | | 이상없음 |
| | ○ 비인가 개인용 냉·난방기구 사용여부 | 김철영 | 이상없음 |

[전 부서 공통]

☐ 실효성 있는 안전점검

※ 안전점검의 날 실시 사진 첨부(점검자 나오게 사진 첨부)



(겨례의 집_소화기 점검)



(겨례의 집_콘센트 점검)

☐ 대국민 홍보

※ 홈페이지, SNS, 사업추진 등 대국민에게 안전 관련 홍보 관련

(EX. 안전관람캠페인, 교육생 교구재 제작(안전수칙), 전시관 안전수칙 게시 등)

| | |
|---------|---------|
| (관련사진) | (관련사진) |
| (사진 설명) | (사진 설명) |